


事例番号	H25-3	事故分類	その他
工事名	(仮称)中心市街地団地(1)自転車置場新築ほか工事		
事故発生状況	基礎工事において、掘削作業中にバックホーのバケットのつめが、地中埋設されていた既設住宅のアース管に接触し、アース管を緊結している既設住宅の基礎断熱外装材を破損した。		
事故原因	事前に埋設配管の位置を確認した上で、手掘作業員を配置して作業を行っていたが、重機オペレーターがバケットの操作を誤った。		
事故発生後の措置	車両・重機使用時の作業手順及び安全措置の再確認の徹底 現場内の安全意識の啓蒙と安全教育の徹底 作業開始前の現場作業員のKY活動の徹底		
事故概要図			



事故概要図



破損箇所(全景)



破損箇所(拡大)