

事例番号	H25-6	事故分類	その他
工事名	花咲スポーツ公園プールバリアフリー化工事		
事故発生状況	産業廃棄物収集運搬車両が、既設フェンス内に進入しようとした際に、既設出入口フェンスの門柱に接触した。その時、車両の金具が門柱に引っ掛かり、車両が前進できなくなったため車両を後退させたところ、門柱を破損し、出入口の施錠ができなくなった。		
事故原因	運転手が安全確認を怠った。誘導員を配置していなかった。		
事故発生後の措置	搬入経路の安全措置の徹底 現場入場時の初期教育の徹底 現場内の安全意識の啓蒙と安全教育の徹底 園内工事関係者への園内入出場方法教育の徹底 緊急時連絡体制の徹底		
事故概要図	<p>50m プール管理棟 1FL=±0</p> <p>既設フェンス</p> <p>産業廃棄物収集運搬車</p> <p>① 進入時アウトリガーの端部が既設フェンス門柱に接触し、前進できなくなる</p> <p>② 運転手が車両を後退させた際に再度門柱に接触し門柱を破損</p> <p>既設出入口フェンス門柱に接触した</p> <p>L=4.2m</p> <p>10,370</p> <p>8,900</p> <p>産業廃棄物コンテナ</p>		

事故概要図



接触した門柱

接触箇所

破損箇所(全景)



接触により施錠出来なくなったかんぬき

破損箇所(拡大)