

事例番号	H26-1	事故分類	その他
工事名	東旭川わかば公園トイレ新築工事		
事故発生状況	電気埋設配管のための掘削作業中に、公園内の外灯に接続する既存電気埋設管をバックホウで切断した。		
事故原因	掘削場所の埋設物の確認不足。作業者への掘削方法の指示内容不足。		
事故発生後の措置	埋設管内のケーブル交換を行い、停電を復旧。 掘削作業時は深度に合わせて手掘りを行う。 地中埋設物確認の徹底。		

