

工事故・損害等発生状況シート

様式2

事例番号	H27-2	事故分類	公衆災害
工事名	第3東光団地1号棟外部改修工事		
事故発生状況	バルコニー内(201号室前)で断熱材張作業中に資材が脚立(使用するために設置していた)にぶつかり、脚立が転倒してしまい、窓ガラスを破損した。		
事故原因	作業中に周囲の状況確認が不足、作業者の不注意。		
事故発生後の措置	入居者の安全確認及び応急措置を行い、翌日に窓ガラスを復旧。 バルコニー内での脚立作業時には、窓ガラスを養生、作業員への周知及び注意喚起の徹底。		

