## 中園廃棄物最終処分場

## 令和7年 7 月 埋 立 地 内 施 設 点 検 表 (チェックシート)

施設		点検項目	点検結果	点検日	特記事項					
貯留構造物	重力式コンクリート	盛土との接合部のクラック、剥離、劣化	☑ 問題なし □ 問題有り	7月25日						
		天端管理用道路の陥没	☑ 問題なし □ 問題有り	7月25日						
		下流側コンクリート面のクラック、漏水	☑ 問題なし □ 問題有り	7月25日						
		重力式コンクリート天端の高さ	別紙記載	7月25日						
		堰堤の位置	別紙記載	7月25日						
雨水集排水施設	雨水・外周排水路	施設の損傷及び不当沈下の有無	☑ 問題なし □ 問題有り	7月25日						
		U字溝、減勢工、集水桝、接続桝、呑口工などの 土砂の堆積状況	☑ 問題なし □ 問題有り	7月25日						
		溢流箇所や滞水箇所の有無及び状況	☑ 問題なし □ 問題有り	7月25日						
		周辺部からの水及び土砂の流入状況	☑ 問題なし □ 問題有り	7月25日						
		周辺部の雑草の生育状況	☑ 問題なし □ 問題有り	7月25日						
		雨水の流下状況	☑ 問題なし □ 問題有り	7月25日						
道路設備	搬入道路部	舗装面の破損の有無	☑ 問題なし □ 問題有り	7月25日						
		倒木・土砂流入による交通傷害	☑ 問題なし □ 問題有り	7月25日						
		搬入車両からの落下物	☑ 問題なし □ 問題有り	7月25日						
		搬入車両による道路の汚染	☑ 問題なし □ 問題有り	7月25日						
埋立地 平面部		現地盤の陥没、沈下による滞水の状況	☑ 問題なし □ 問題有り	7月25日						
埋立ガス	压靎	ガス抜き設備の不具合	☑ 問題なし □ 問題有り	7月25日						
	箇 所									
(備考)										

点検者

山

崎

敦


樹

## 中園廃棄物最終処分場 重力式コンクリート測定

## 令和 7年 7月

**(** 

H17-T29 H=126. 674



	1		2		3		
月日	基準高	角度	基準高	角度	基準高	角度	備考
11月	129. 229	202° 15′ 10″	129. 235	226° 59′ 20″	129. 231	252° 18' 20″	
12月							積雪の為、測定不可
3月							積雪の為、測定不可
4月	129. 228	202° 15′ 20″	129. 236	226° 59′ 30″	129. 229	252° 18′ 30″	
5月	129. 230	202° 15′ 20″	129. 235	226° 59' 20″	129. 230	252° 18' 20″	
6月	129. 229	202° 15′ 00″	129. 237	226° 59′ 30″	129. 230	252° 18' 10″	
7月	129. 231	202° 15' 10″	129. 235	226° 59' 30″	129. 232	252° 18′ 20″	