



通学路対策箇所図 (光陽中学校)



箇所②

- ・通過車両の多い抜け道となっており、安全な横断ができない状況

<対策メニュー>

- ・生徒への指導強化【光陽中】

→随時実施

【対策箇所①検討メンバー】

- ・東小学校、光陽中学校
- ・旭川市教育委員会
- ・市民委員会
- ・民生児童委員会協議会
- ・旭川東警察署
- ・旭川市防災安全部
- ・旭川市土木部

【対策箇所②検討メンバー】

- ・東小学校、光陽中学校
- ・旭川市教育委員会
- ・旭川東警察署
- ・旭川市防災安全部
- ・旭川市土木部

【対策箇所③検討メンバー】

- ・光陽中学校
- ・旭川市教育委員会
- ・旭川市防災安全部
- ・旭川市土木部

箇所①

- ・交差点内がカーブしており、信号待ちする生徒と車両との事故が懸念される交差点

<対策メニュー>

- ・歩道ガードレールの設置【旭川建設管理部】

→RO1対策済

- ・生徒への指導強化【光陽中】→随時実施

箇所③

かなり交通量が多い交差点で、事故があった際に横断待ちの児童生徒に車両が飛び込むおそれがあり、危険な状況

<対策メニュー>

- ・歩道ガードレールの設置【旭川市】→検討中
- ・生徒への指導強化【光陽中】→随時実施

		要対策箇所 (検討中)
		対策中
		対策済

