


# 通学路対策箇所図 (東町小学校) No1



- 【対策箇所①②検討メンバー】
- ・東町小学校
  - ・旭川市教育委員会
  - ・旭川東警察署
  - ・旭川市土木部

- 【対策箇所④検討メンバー】
- ・東町小学校
  - ・光陽中学校
  - ・旭川市教育委員会
  - ・旭川東警察署
  - ・旭川市防災安全部
  - ・旭川市土木部

**箇所④**

- ・通過車両の多い抜け道となっており、安全な横断ができない状況

＜対策メニュー＞

- ・児童への注意喚起, 指導【東町小】

→**随時実施**

**箇所②**

- ・道路が狭隘で歩道がなく、通過車両も多く危険

＜対策メニュー＞

- ・児童への注意喚起, 指導【東町小】

→**随時実施**


**箇所①**

- ・道路を横断する際、歩行者青信号時間が短い


＜対策メニュー＞

- ・信号現示時間の調整【旭川東警察署】→**H24対策済**
- ・児童への指導強化【東町小】→**随時実施**

		要対策箇所 (検討中)
		対策中
		対策済




# 通学路対策箇所図 (東町小学校) No2



- 【対策箇所③検討メンバー】
- ・ 東町小学校
  - ・ 光陽中学校
  - ・ 旭川市教育委員会
  - ・ 旭川東警察署
  - ・ 旭川建設管理部
  - ・ 旭川市防災安全部
  - ・ 旭川市土木部
  - ・ 市民委員会
  - ・ 民生児童委員協議会

- 【対策箇所⑤検討メンバー】
- ・ 東町小学校
  - ・ 旭川市教育委員会
  - ・ 旭川市防災安全部
  - ・ 旭川市土木部



**箇所⑤**

- ・ 交通量が多いが歩道が狭く車両と接触のおそれがある

<対策メニュー>

- ・ 歩道幅の改善【旭川市】  
→検討中
- ・ 児童への注意喚起, 指導【東町小】  
→随時実施

**箇所③**

- ・ 交差点内がカーブしており, 信号待ちの児童と車両との事故が懸念される交差点

<対策メニュー>

- ・ 歩道ガードレールの設置【旭川建設管理部】  
→RO1対策済
- ・ 児童への指導強化【東町小】→随時実施

		要対策箇所 (検討中)
		対策中
		対策済