


# 通学路対策箇所図 (神楽岡小学校) No1

- 【対策箇所①②検討メンバー】
- ・ 神楽岡小学校
  - ・ P T A
  - ・ 町内会
  - ・ 旭川市教育委員会
  - ・ 旭川東警察署
  - ・ 旭川開発建設部
  - ・ 旭川市土木部



**箇所①**

- ・ 信号待ちの児童に車両が飛び込む危険性がある

＜対策メニュー＞

- ・ 歩道ガードパイプ設置【旭川開発建設部】→H25対策済
- ・ 街頭指導の強化, 徹底【神楽岡小】→随時実施

**箇所②**

- ・ 補助幹線道路で交通量が多い
- ・ 道路が狭隘で歩道がない

＜対策メニュー＞

- ・ 標識や区画線による路側確保、路側のカラー化【旭川市】→H27対策済
- ・ 街頭指導の強化, 徹底【神楽岡小】→随時実施

		要対策箇所 (検討中)
		対策中
		対策済






# 通学路対策箇所図 (神楽岡小学校) No2

- 【対策箇所③④⑤⑥検討メンバー】
- ・ 神楽岡小学校
  - ・ 旭川市教育委員会
  - ・ 旭川東警察署
  - ・ 旭川市防災安全部
  - ・ 旭川市土木部



至 旭川市街



神楽岡十四条



至 富良野市

**箇所⑤**

- ・ 幹線に抜ける通過車両が多い
- ・ 美瑛川河川敷で行う授業の際の経路となっており、横断時に危険を感じる

<対策メニュー>

- ・ 安全指導と街頭指導【神楽岡小】→**随時実施**

**箇所⑥**

- ・ 校舎近くのT字路で、児童の通行量が多いため、横断時に危険な状況

<対策メニュー>

- ・ 安全指導と街頭指導【神楽岡小】→**随時実施**

**箇所④**

- ・ 幹線に抜ける通過車両が多く、児童の通流量が多いため、横断時に危険な状況

<対策メニュー>

- ・ 安全指導と街頭指導【神楽岡小】→**随時実施**

**箇所③**

- ・ 通過車両が急増しており、横断時に危険な状況

<対策メニュー>

- ・ 安全指導と街頭指導【神楽岡小】→**随時実施**

		要対策箇所 (検討中)
		対策中
		対策済