

通学路対策箇所図 (緑新小学校)



神楽岡公園

- 【対策箇所①②検討メンバー】
- ・ 緑新小学校
 - ・ 旭川市教育委員会
 - ・ 旭川東警察署
 - ・ 旭川市防災安全部
 - ・ 旭川市土木部

- 【対策箇所③検討メンバー】
- ・ 緑新小学校
 - ・ 旭川市教育委員会
 - ・ 旭川市防災安全部
 - ・ 旭川市土木部

- 【対策箇所④検討メンバー】
- ・ 緑新小学校
 - ・ 旭川市教育委員会
 - ・ 旭川東警察署
 - ・ 旭川市防災安全部
 - ・ 旭川市土木部

		要対策箇所 (検討中)
		対策中
		対策済

箇所②

- ・ 通勤時における交通量が多い
- ・ 横断歩道がないため、危険な状況

<対策メニュー>

- ・ 安全指導と街頭指導【緑新小】

→ 随時実施

箇所①

- ・ 通勤時における交通量が多い
- ・ 横断歩道はあるが安全な横断ができない

<対策メニュー>

- ・ 歩行者用信号機の設置【旭川東警察署】

→ RO2対策済

- ・ 安全指導と街頭指導【緑新小】

→ 随時実施

箇所③

- ・ 降雨時の水溜まりの水はねに気を取られて車両への注意が向かず危険

<対策メニュー>

- ・ 道路改良工事の実施【旭川市】

→ RO5対策済

- ・ 安全指導と街頭指導【緑新小】

→ 随時実施

箇所④

- ・ 車両側の信号機の光源が弱く、安全な横断ができない状況


<対策メニュー>

- ・ 信号機のLED化【旭川東警察署】

→ RO4対策済

- ・ 安全指導と街頭指導【緑新小】

→ 随時実施



至 東神楽町




通学路対策箇所図 (緑新小学校)

- 【対策箇所⑤⑥検討メンバー】
- ・ 緑新小学校
 - ・ 旭川市教育委員会
 - ・ 旭川東警察署
 - ・ 旭川市防災安全部
 - ・ 旭川市土木部



		要対策箇所 (検討中)
		対策中
		対策済



箇所⑤

- ・ 速度超過の車両が多く、横断時に危険な状況
- <対策メニュー>
- ・ 路面標示の設置【旭川市】→R05対策済
- ・ 安全指導と街頭指導【緑新小】→随時実施

箇所⑥

- ・ 速度超過の車両が多く、横断時に危険な状況
- <対策メニュー>
- ・ 安全指導と街頭指導【緑新小】→随時実施

