

事例番号	H24-1	事故分類	物損公衆
工事名	旧北都商業高等学校教員住宅ほか解体工事		
事故発生状況	重機(0.6立米バックホウ)による樹木伐採の作業中、折れた樹木の枝が架空の光ケーブル上に落下し、これを切断させた。		
事故原因	重機で枝を1本ずつ掴んで撤去作業をしていたが、掴みきれない枝をオペレーターが見逃したこと		
事故発生後の措置	作業前に工事に関わる者全員に作業手順及び危険箇所を周知徹底 重機による作業の際は必ず合図者を置き、オペレーターとの相互の合図を徹底		
事故概要図			

