


事例番号	H24-6	事故分類	労働災害
工事名	旭山動物園大型草食獣館(仮称)カバ棟新築工事		
事故発生状況	仮設上屋養生の支柱組み立てにおいて、支柱側面の鉛直はしご上で単管パイプの取付作業中に支柱が転倒し、作業員を転落させた。 胸部、背部及び足関節の挫傷(通院1週間)、頸椎捻挫(通院1週間)		
事故原因	支柱のベースが滑動防止アンカーで固定されていたため、転倒しないと過信し、控えを取らずに作業を行った。 支柱内部からの作業とすべきところを支柱側面の垂直梯子上で作業を行った。		
事故発生後の措置	作業手順を再確認し、安全作業を徹底するよう指導。職長・作業主任者は現場・作業状況を確認し安全作業を実行させ、企業体職員の巡視を強化。		
事故概要図			



事故概要図

被災者A



被災者B