

事例番号	H25-2	事故分類	物損公衆
工事名	花咲スポーツ公園硬式野球場ナイター照明建築(C)工事		
事故発生状況	4tonユニック車のブームを上げたまま場外へ出て近隣の道路を走行中、道路標識及び信号機に衝突しこれらを破損させた。		
事故原因	ユニック車への積み込み作業を終えた際、車両の状況確認を怠り、ブームを格納し忘れた。		
事故発生後の措置	下請け業者各社への注意喚起の徹底 全工区所長による防災協議会を開催し討議		
事故概要図			



事故概要図

① 事故現場



事故概要図



② 事故発生



事故概要図



事故概要図

③ 事故発生

