

事例番号	H25-5	事故分類	物損公衆
工事名	末広小学校渡廊下新築ほか工事		
事故発生状況	飛散防止ネット等で養生をせずに、吹付塗装の作業をおこない、周囲に塗料が飛散し、敷地内の駐車車両(自動車及び自転車)及び校舎内外部に、塗料が付着し損害を与えた。		
事故原因	飛散防止措置が講じられていないにもかかわらず、吹き付け作業を行った。		
事故発生後の措置	現場代理人による災害防止措置確認の徹底 現場入場時の初期教育の徹底 現場内の安全意識の啓蒙と安全教育の徹底		
事故概要図			

