

事例番号	H26-2	事故分類	公衆事故
工事名	緑が丘中学校防球ネット増設ほか工事		
事故発生状況	強風によって、ガードフェンスが転倒し中学校教員の車に接触、教員の車2台の後部ガラスに傷がついた。		
事故原因	ガードフェンスの転倒防止措置の強度不足。		
事故発生後の措置	頭つなぎの設置及び控えの間隔を狭くし、ガードフェンスを補強。災害防止措置確認の徹底。		
事故概要図			

