

事例番号	H27-1	事故分類	公衆災害
工事名	神居東小学校耐震改修工事		
事故発生状況	工事中敷鉄板下地をバックホウにて整地中、s電柱から小学校に架空で引き込んでいたNTT光ケーブルを切断した。		
事故原因	架空ケーブルへの注意喚起不足、架空ケーブルへの目印等の未設置		
事故発生後の措置	NTTに連絡し、架空ケーブルを復旧。 重機使用時の安全確認体制の構築、初期教育の徹底、ケーブルへの目印等の設置		
事故概要図			

