

市有施設（学校施設を除く）の煙突断熱材における石綿含有分析調査結果及び措置状況について(令和2年3月30日現在)

(単位；本)

調査対象	77 (60 施設)		
石綿含有あり	45 (36 施設)		措置状況
著しい劣化	1 (1 施設)	緑が丘住民センター(1)	措置済
劣化	6 (6 施設)	神居支所(1) 旭川市北部老人福祉センター(1) 近文リサイクルプラザ(1) 総合体育館(1) 東旭川公民館日の出分館(1) 水道局庁舎(1)	措置済
やや劣化	10 (8 施設)	旭川建設労働者福祉センター(1) 旭川市環境センター(1) 旧豊里小中学校(セルフ豊里)(1) 旭川大雪アリーナ(1) 南消防署東旭川出張所(1) 東鷹栖公民館(1) カムイスキーリンクス(2) 下水処理センター(2)	措置済 措置予定
通常	28 (24 施設)	旭川建設労働者福祉センター(1) 旭川市環境センター(1) 東旭川農村環境改善センター(1) 西神楽農業構造改善センター(1) 旭川勤労者福祉会館(1) ときわ市民ホール(1) 旭川勤労者体育センター(1) 神居住民センター(1) 永山住民センター(1) 北部住民センター(1) 東部住民センター(1) 旭川市東部老人福祉センター(1) 旭川市愛育センター(1) 旭川市クリーンセンター(1) 旭山動物園(1) 鉄工団地福祉センター(1) 旭川市工業技術センター(1) 東地区体育センター(1) 旭川市土木事業所(1) ※消防本部北消防署(3) 大雪クリスタルホール(2) 神楽市民交流センター(1) 石狩川浄水場(2) カムイスキーリンクス(1)	措置済 措置予定
石綿含有なし	32 (25 施設)	東鷹栖農村活性化センター(2) 西神楽支所(1) 東鷹栖地域センター(1) 永山市民交流センター(1) いきいきセンター新旭川(1) 神居デイサービスセンター(1) 近文市民ふれあいセンター(1) 旭川市近文清掃工場(1) とみはら自然の森(1) 旭川市農業センター(1) 忠和公園体育館(1) 緑のセンター(1) 中原悌二郎記念旭川市彫刻美術館(1) 西神楽公民館就実分館(1) 旭川市中央図書館(1) 旭川市末広図書館(1) 旭川市東光図書館(1) 東旭川ポンプ場(1) 春光台配水場(1) 旭神汚水中継ポンプ場(1) 永山ポンプ場(1) 旭山ポンプ場(1) 石狩川浄水場(1) 忠別川浄水場(2) 亀吉雨水ポンプ場(6)	

(注) 一施設で煙突が複数あり、劣化の状態がそれぞれ異なる場合があるため、施設数の合計は内訳と一致しません。

(※) 消防本部北消防署3本のうち、2本は排気筒です。

[劣化状況の分類]

劣化度	状態
著しい劣化	断熱材が落下している等著しい損傷がある状態
劣化	断熱材に部分的な欠けがあり、全体的にざらついている状態
やや劣化	断熱材の毛羽立ち・亀裂等が認められるが軽微である状態
通常	劣化が認められない状態