

# 通学路対策箇所図（西御料地小学校）

**箇所②**

- ・校門前の道路であるが交通量が多く、車両の走行速度が高い

<対策メニュー>

- ・交通量に応じた対策を実施【旭川東警察署】
- 随時実施**
- ・安全指導と街頭指導【西御料地小】
- 随時実施**



**【対策箇所①検討メンバー】**

- ・西御料地小学校
- ・PTA
- ・町内会
- ・旭川市教育委員会
- ・旭川東警察署
- ・旭川市防災安全部
- ・旭川市土木部

**【対策箇所②検討メンバー】**

- ・西御料地小学校
- ・PTA
- ・旭川市教育委員会
- ・旭川東警察署
- ・旭川市防災安全部
- ・旭川市土木部

**【対策箇所③検討メンバー】**

- ・西御料地小学校
- ・旭川市教育委員会
- ・旭川東警察署
- ・旭川市防災安全部
- ・旭川市土木部

**箇所①**

- ・交通量が多く、車両の走行速度が高い
- ・下りカーブ直近交差点の横断歩道の見通しが悪く、安全な横断ができない

<対策メニュー>

- ・歩行者用手押し信号機及び横断歩道の設置【旭川東警察署】→**H28対策済**
- ・安全指導と街頭指導【西御料地小】
- 随時実施**

**箇所③**

- ・通勤・通学の交通量が多い道路であるが、停止線を越えて止まる車が多く危険

<対策メニュー>

- ・安全指導と街頭指導【西御料地小】→**随時実施**

		要対策箇所（検討中）
		対策中
		対策済