通学路対策箇所図（知新小学校）

- 要対策箇所（検討中）
- 対策中
- 対策済

【対策箇所①検討メンバー】
・知新小学校
・旭川市教育委員会
・旭川市土木部

【対策箇所②検討メンバー】
・知新小学校
・旭川市教育委員会
・旭川中央警察署
・旭川市防災安全部

【対策箇所③④検討メンバー】
・知新小学校
・旭川市教育委員会
・旭川中央警察署
・旭川市防災安全部
・旭川市土木部



箇所④
・通過車両の多い抜け道となっており，安全な横断ができない状況
＜対策メニュー＞
・安全指導と街頭指導【知新小】
→随時実施

箇所①
・バス通りであり，交通量が多い補助幹線道路
・歩道が狭く，横断勾配が急であり，危険な状況
＜対策メニュー＞
・歩道整備（歩道拡幅，横断勾配等の解消）【旭川市】
→R03対策済
・安全指導と街頭指導【知新小】
→随時実施

箇所③
・商業施設が近くにあり通過車両が多いため，安全な横断ができない状況
＜対策メニュー＞
・横断歩道の設置【旭川中央警察署】
→R05対策済
・安全指導と街頭指導【知新小】
→随時実施

箇所②
・区画整理地区に隣接し，交通量が多い主要道路交差点
・車両用信号機しかないため，安全な横断ができない状況
＜対策メニュー＞
・歩行者用信号機の設置【旭川中央警察署】
→R01対策済
・安全指導と街頭指導【知新小】
→随時実施