

令和6年3月29日

消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について

消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告のあった重大製品事故について、以下のとおり公表します。

1. ガス機器・石油機器に関する事故 1 件
(うち屋外式(RF式)ガス温水暖房機(都市ガス用) 1件)

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、
製品起因が疑われる事故 7 件
(うち椅子(ソファ、ベッド兼用) 1件、充電器 1件、
電気圧力鍋 1件、リチウム蓄電池 1件、
ヘアドライヤー 2件、リチウム電池内蔵充電器 1件)

3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、
製品起因か否かが特定できていない事故 14 件
(うち電気ストーブ 1件、オーディオタイマー 1件、介護用リフト 1件、
イヤホン(コードレス式、マイク付、リチウムポリマーバッテリー内蔵) 1件、
固形燃料 1件、IH調理器 1件、ルーター(パソコン周辺機器) 1件、
光回線終端装置(パソコン周辺機器) 1件、照明器具 1件、
電気式床暖房 1件、リチウム電池内蔵充電器 2件、
電気衣類乾燥機 1件、電気毛布(敷毛布) 1件)

4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、消費者庁製品事故情報検討会及び消費経済審議会製品安全部会製品事故判定第三者委員会合同会議において、審議を予定している案件
該当案件なし

1. ～ 4. の詳細は別紙のとおりです。

5. 留意事項

これらは消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づく報告内容の概要であり、現時点において、調査等により事実関係が確認されたものではなく、事故原因等に関し、消費者庁として評価を行ったものではありません(管理番号：A202100477、A202300076、A202300210、A202300245、A202300309、A202300369、A202300379を除く。)

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

【本発表資料の問合せ先】

消費者庁消費者安全課(製品事故情報担当)

担 当：土屋、首藤、庄田

電 話：03(3507)9204(直通)

URL：<https://www.caa.go.jp/>

1. ガス機器・石油機器に関する事故(製品起因か否かが特定できていない事故を含む。)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発都道府県	備考
A202301161	令和6年3月16日	令和6年3月27日	屋外式(RF式)ガス温水暖房機(都市ガス用)	GD-4200W	パーパス株式会社	火災	運動施設で当該製品の内部部品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	東京都	

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発都道府県	備考
A202100477	令和3年9月10日	令和3年9月27日	椅子(ソファ、ベッド兼用)	ノアーク	株式会社ニトリ(輸入事業者)	重傷1名	当該製品から起き上がろうとしたところ、ベッド状態の座面が傾き、左足を負傷した。調査の結果、当該製品は、右側のリンクフレームを固定するタッピングねじが2本脱落し1本だけで緩く固定されている状態で、座面上で立ち上がり動作を行ったため、座面が傾き事故が発生したものと推定されるが、ねじが緩んだ原因が不明であり、事故原因の特定はできなかった。	大阪府	令和3年10月1日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A202300076	令和5年4月22日	令和5年5月1日	充電器	CVM5006Z	本田技研工業株式会社(輸入事業者)	火災	当該製品でバッテリーを充電中、当該製品を焼損する火災が発生した。調査の結果、当該製品は、制御基板の冷却構造が不適切であり、電解コンデンサーが高温となったため、電解コンデンサーから電解液が漏れ出し、基板の銅箔パターン間でトラッキング現象が生じて出火に至ったものと推定される。	東京都	令和5年5月9日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A202300210	令和5年4月6日	令和5年6月13日	電気圧力鍋	CY8511JP	株式会社グループセブジャパン(輸入事業者)	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。調査の結果、当該製品は、サーモスタットのファストン端子部付近で異常発熱し出火したものと推定されるが、異常発熱が生じた原因の特定には至らなかった。	島根県	令和5年6月16日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A202300245	令和5年6月13日	令和5年6月23日	リチウム蓄電池	KP-BU65-A	オムロン株式会社(現オムロンソーシアルソリューションズ株式会社)(輸入事業者)	火災	異臭がしたため確認すると、当該製品から発煙し、周辺を汚損する火災が発生していた。調査の結果、当該製品は、内蔵のリチウムイオン電池セルが異常発熱して出火したものと推定されるが、電池セルの焼損は著しく、異常発熱した原因の特定には至らなかった。	福岡県	令和5年6月27日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A202300309	令和5年4月21日	令和5年7月12日	ヘアドライヤー	RE-AB02A	株式会社MTG(輸入事業者)	火災	当該製品を使用中、当該製品を汚損する火災が発生した。調査の結果、当該製品は、樹脂製送風ファンが中心部から破損し、ファンに付着していたほこりが取れてヒーターに接触し発煙したものと推定されるが、送風ファンが破損した原因の特定には至らなかった。	東京都	令和5年7月14日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故(続き)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生日都道府県	備考
A202300369	令和4年11月27日	令和5年7月28日	ヘッドライヤー	RE-AB02A	株式会社MTG (輸入事業者)	重傷1名	当該製品を使用中、大きな音を立てて当該製品が破損し、右耳を負傷した。 調査の結果、当該製品は、樹脂製送風ファンが破損し、破裂音が発生したものと推定されるが、送風ファンが破損した原因の特定には至らなかった。	東京都	令和5年8月1日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A202300379	令和5年6月24日	令和5年8月1日	リチウム電池内蔵充電器	2006/KPM-01	コーリュウ株式会社 (輸入事業者)	火災	当該製品を充電中、異音が生じたため確認すると、当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生していた。 調査の結果、当該製品は、内蔵のリチウムポリマー電池セルが異常発熱して出火したものと推定されるが、電池セルの焼損が著しく、異常発熱した原因の特定には至らなかった。	兵庫県	令和5年8月4日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの

3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A202301147	令和6年3月13日	令和6年3月25日	電気ストーブ	火災	当該製品を使用中、異臭がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	
A202301148	令和6年1月18日	令和6年3月25日	オーディオタイマー	火災	当該製品に延長コードを介して電気製品を接続して使用中、当該製品の電源コード部を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	三重県	令和6年3月14日に消費者安全法の重大事故等として公表済 事業者が重大製品事故として認識したのは令和6年3月14日
A202301149	令和6年3月11日	令和6年3月25日	介護用リフト	重傷1名	当該製品を使用して搭乗者を車いすからベッドに移乗させようとしたところ、ストラップが外れて床に転落し、首を負傷した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	福岡県	
A202301150	令和5年10月6日	令和6年3月25日	イヤホン(コードレス式、マイク付、リチウムポリマーバッテリー内蔵)	火災	当該製品を他社製の充電器に接続して充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	令和6年3月14日に消費者安全法の重大事故等(ワイヤレスイヤホン(スピーカー付き))として公表済 事業者が重大製品事故として認識したのは令和5年11月24日 報告書の提出期限を超過していることから、事業者に対して嚴重注意
A202301151	令和6年2月4日	令和6年3月26日	固形燃料	CO中毒 死亡1名	車両内で当該製品を使用中、一酸化炭素中毒により1名が死亡した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	栃木県	令和6年2月16日に消費者安全法の重大事故等として公表済 事業者が重大製品事故として認識したのは令和6年3月5日
A202301152	令和6年3月2日	令和6年3月26日	IH調理器	火災	当該製品を使用後、異音及び発煙がしたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	製造から20年以上経過した製品

3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故(続き)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A202301153	令和6年3月6日	令和6年3月26日	ルーター(パソコン周辺機器)	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	新潟県	光回線終端装置(パソコン周辺機器)に関する事故(A202301154)と同一
A202301154	令和6年3月6日	令和6年3月26日	光回線終端装置(パソコン周辺機器)	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	新潟県	ルーター(パソコン周辺機器)に関する事故(A202301153)と同一
A202301155	令和6年2月29日	令和6年3月26日	照明器具	火災	当該製品を使用中、異臭がしたため確認すると、当該製品内部を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	東京都	
A202301156	令和6年3月14日	令和6年3月26日	電気式床暖房	火災	当該製品を使用中、異臭がしたためブレーカーを落としたところ、当該製品及び周辺を焼損する火災がした。当該製品の施工状況を含め、現在、原因を調査中。	千葉県	製造から25年以上経過した製品
A202301157	令和6年3月7日	令和6年3月26日	リチウム電池内蔵充電器	火災	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	令和6年3月22日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A202301158	令和6年3月9日	令和6年3月26日	リチウム電池内蔵充電器	火災	当該製品を鞆に入れていたところ、当該製品を溶融し、周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	
A202301159	令和6年1月29日	令和6年3月27日	電気衣類乾燥機	火災	当該製品を使用中、当該製品の内部部品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	東京都	事業者が重大製品事故として認識したのは令和6年3月21日
A202301160	令和6年2月26日	令和6年3月27日	電気毛布(敷毛布)	重傷1名	当該製品を使用中、右臀部に火傷を負った。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	事業者が重大製品事故として認識したのは令和6年3月18日

4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、消費者庁製品事故情報検討会及び消費経済審議会製品安全部会製品事故判定第三者委員会合同会議において審議を予定している案件

該当案件なし

椅子（ソファ、ベッド兼用）（管理番号：A202100477）



充電器（管理番号：A202300076）



電気圧力鍋（管理番号：A202300210）



リチウム蓄電池（管理番号：A202300245）



ヘアドライヤー（管理番号：A202300309、A202300369）



リチウム電池内蔵充電器（管理番号：A202300379）

