

通学路対策箇所図 (新富小学校)

- 【対策箇所①検討メンバー】
- ・新富小学校
 - ・PTA
 - ・町内会
 - ・旭川市教育委員会
 - ・旭川東警察署
 - ・旭川市土木部

- 【対策箇所②検討メンバー】
- ・新富小学校
 - ・旭川市教育委員会
 - ・旭川東警察署
 - ・旭川市防災安全部
 - ・旭川市土木部

至 国道40号



至 旭川市街

箇所②

- ・国道39号からの抜け道として交通量が多く、速度超過の車両も多いため、安全に横断するには危険な状況

＜対策メニュー＞

- ・安全指導と街頭指導【新富小】

→ 随時実施

箇所①

- ・国道39号からの抜け道として通過交通が多い

＜対策メニュー＞

- ・注意喚起標識の設置【旭川市】 → H26対策済
- ・登下校時の教員立ち番の強化と全学級での交通安全指導(特に道路横断時の注意)【新富小】

→ 随時実施

※抜け道に速度規制標識設置【H25旭川東警察署】

		要対策箇所 (検討中)
		対策中
		対策済

至 国道39号

至 国道39号

