


事例番号	H24-3	事故分類	物損公衆
工事名	春光台団地既存住宅解体その4工事		
事故発生状況	バックホウで建築物周囲の除雪作業中、バケツで壁際のガス管立ち上がり部分を切断し、ガス管内の残留ガスを放出させた。		
事故原因	ガス管の状況確認を怠り除雪作業を行ったこと		
事故発生後の措置	住宅廻り除雪時には壁際は人力にてスコップで雪を取り除く。		
事故概要図			



723号棟の建物周囲をバックホウで除雪中に、
建物壁面に露出していたガス管に接触

事故概要図



接触により破損したガス管



近接写真