


事例番号	H24-5	事故分類	労働災害
工事名	旭川駅前広場キャンピー(A)新設工事		
事故発生状況	重機(バックホウ)の搬出の際、搬出用トラックの荷台へ自走で重機を移動した際、キャタピラが滑り重機が荷台から横転した。 重機の破損及びオイル漏れ。人災なし。		
事故原因	搬出用トラックが多少斜めになっていたが、滑り落ちることを予想しなかった。		
事故発生後の措置	職長の指示のもと作業標準書に従い作業し、指示がない作業や単独で作業はしない。 作業手順に従い周囲の確認を実施し、傾斜の場所では作業をしない。 冬期間の作業を考慮し状況に応じた作業を行う。		
事故概要図			



事故概要図



積込み状況(再現)



転倒状況(実際)