


事例番号	H25-1	事故分類	物損公衆
工事名	末広小学校(A)増改築工事		
事故発生状況	4tonユニック車のブームを上げたまま場外へ出て近隣の道路を走行中、NTT及びポテトの架空ケーブルに接触し、これらを切断させた。		
事故原因	ユニック車への積み込み作業を終えた際、車両の状況確認を怠り、ブームを格納し忘れた。		
事故発生後の措置	下請け業者各社への注意喚起の徹底 新規入場時及び朝礼、打合せ時の安全教育の徹底 現場出入り口に門型ゲートを設け、同様事故の防止措置		
事故概要図			



事故概要図



接触したケーブル①(NTT)



接触したケーブル②(ポテト)



接触したケーブル③(NTT)



事故後の現場対応

搬出入口にワイヤーを張り、

注意表示を設置

(その他2つの搬出入口にも措置)