

事例番号	H25-7	事故分類	物損公衆
工事名	(仮称)旭川市中央中学校(B)新築工事		
事故発生状況	4tonユニック車のブームを上げたまま場外へ出て近隣のNTT線を切断し破損させた。		
事故原因	ユニック車への積み込み作業を終えた際、車両の状況確認を怠り、ブームを格納し忘れた。		
事故発生後の措置	複数人による作業の徹底 下請け業者の安全管理体制の改善 全工区所長による防災協議会を開催し討議		
事故概要図			

