

旭川市報道依頼

各報道機関 様

発表日	令和 2年 6月12日
発信課	土木部土木管理課
担当者	村形
連絡先	電 話 : (0166) 25-5375
	FAX : (0166) 24-7010
	E-mail : dobokukanri@city.asahikawa.lg.jp

分 類	イベント・行事 募集 契約・入札 会議・説明会 <input checked="" type="checkbox"/> その他 (該当する分類を囲むこと。)
日 程	6月 9日 ~ 月 日
発表項目 (行事名)	旭川サイクリングロード (通行止め区間) における落石の発生について
概 要 (趣旨・日時・場所・内容等を記入すること。)	<p>現在、通行止めとしている旭川サイクリングロードにおいて落石の発生を確認しましたのでお知らせします。</p> <p>1 発見日 令和2年6月9日(火) (春先の融雪時期に発生したものと推定)</p> <p>2 発生場所 旭川市江丹別町春日 旭川サイクリングロード (通行止め区間) 伊納ゲートから札幌方面へ約2.5kmの位置</p> <p>3 発生状況 落石防護網部の岩盤が剥離・落下し、落石防護柵を破損 道路上には小石の飛散のみで人的被害はなし</p> <p>4 対応内容 ・通行止め区間ではあるが、落石箇所前後に注意喚起標識を設置 (6月10日10時頃) ・通行許可を与えている関係者等には注意喚起済み ・6月10日現地調査を実施し、今後、落石物の除去等を実施予定</p>
添付資料	<input checked="" type="checkbox"/> 有 ・ <input type="checkbox"/> 無 (有・無のいずれかを囲むこと。) ※ 有の場合、資料の内容を記入すること。なお、別途冊子等の配付を希望する場合は、その旨記入すること。
報道(取材)に当たってのお願い	
備 考	

落石・破損状況(令和2年6月9日確認・6月10日現地調査)



- ・ロックネット部の岩盤が剥離・落下し防護柵を破損した。
- ・路上には小石の飛散のみで被害はなかった。

今回落石発生箇所

落石危険区間

注意喚起看板設置
(令和2年6月10日)



凡例

- 通行止め区間
 - ・河川工事区間(令和3年度 再開予定)
 - ・落石危険区間(再開時期 未定)
- 通行可能区間
- 国道12号迂回路
- 河川工事による迂回路

神居古潭
旧駅舎
神居古潭
神居古潭
至札幌

国道12号