

市立学校施設の耐震化状況一覧

＜本表の説明＞

- 1 「構造」欄に「R」とあるのは鉄筋コンクリート造を、「S」とあるのは鉄骨造・その他造を、「W」とあるのは木造をいいます。
- 2 (1)「基準区分」欄に「旧耐震」とあるのは、新耐震基準施行(昭和56年6月)以前に整備されたものを、「新耐震」とあるのは新耐震基準施行後に整備されたものをいいます。
(2)「新耐震」と表示のあるものは現行の基準で建築されており、所定の耐震性が確保されていますので、耐震診断は不要となります。
よって、「基準区分」欄から右の欄はいずれも該当となりませんので、「-」により示しています。
- 3 「耐震診断の実施」欄に、「○」とあるのは文部科学省の示す耐震診断を実施しているもの、「×」とあるのは耐震診断が未実施のものを示しています。
- 4 文部科学省では、法律上義務づけ対象とされている耐震診断の方法として、次の3つの方法を定めています。
(1)「優先度調査」は、学校の設置者が、どの学校施設から耐震診断を実施すべきか、その優先度を検討することを目的とした調査です。
この調査だけでは、耐震性能を判断することができませんが、優先度の高いものから順に、1から5までのランク付けをすることとなっています。
(2)「1次診断」は、個別の建物の耐震性能を簡易に評価する診断方法であり、「Is値」の最小値を本表の欄に示しています。
診断結果がIs値0.9未満の場合には、より詳細な診断方法である「2次診断」によって耐震性を確認することとなります。
(3)「2次診断」は、個別の建物の耐震性能を詳細に評価する診断方法であり、「Is値」及び「q値」の最小値を本表の欄に示しています。
- 5 (1)「Is値」(構造耐震指標)は、建築物の耐震性能(地震に対する安全性)を数値化したもので、その値が大きいほど耐震性能が高いことを表しています。
(2)「q値」(保有水平耐力に係る指標)は、地震による水平方向の力に対して建物に対応する強さを表し、その値が大きいほど地震に強い建物といえます。
なお、校舎については、「q値」に代わって「CTU×SD値」(建物形状等を考慮した耐震性能を表す数値)を算定していることから、「q値」欄には「CTU×SD値」を記載しています。「q値」と同様に、その値が大きいほど地震に強い建物といえます。
- 6 (1)「耐震診断の結果」欄において、「○」は所定の耐震性が確保されていることを、「×」は所定の耐震性が確保されていないことを示しています。
(2)簡易な調査である「優先度調査」及び「1次診断」の結果だけでは、耐震性が不十分と判定することはできませんが、現時点で「優先度調査」のみ実施しているもの、「1次診断」によりIs値0.9未満の診断結果を得たものについて、本表では「×」として整理しています。
よって、詳細な診断方法である「2次診断」により所定の耐震性が確保されていることを確認した場合には、本表の表記を「○」へ変更します。

1 市立小学校 52校

(令和4年4月1日現在)

No.	学校名	所在地	建物区分	建築年	面積(m ²)	構造	階数	基準区分	耐震診断の実施	耐震診断の方法				耐震診断の結果
										優先度調査 〔優先度ランク〕	1次診断 〔Is値(最小値)〕	2次診断		
												〔Is値(最小値)〕	〔q値(最小値)〕	
1	日章小学校	6条通5丁目	校舎	昭和42年	2,959	R	3	旧耐震	○	/	0.25	0.34	0.37	×
			体育館	昭和46年	790	R	1	旧耐震	○		3	/	0.38	0.42
2	朝日小学校	5条通21丁目	校舎	平成4年	4,216	R	3	新耐震	-	-	-	-	-	-
			体育館	平成5年	1,042	R	1	新耐震	-	-	-	-	-	-
3	青雲小学校	曙1条2丁目	校舎	平成18年	3,935	R	3	新耐震	-	-	-	-	-	-
			体育館	昭和62年	960	R, S	1	新耐震	-	-	-	-	-	-
4	大有小学校	旭町1条6丁目	校舎	昭和57年	5,203	R	3	新耐震	-	-	-	-	-	-
			体育館	昭和59年	1,026	R, S	1	新耐震	-	-	-	-	-	-
5	啓明小学校	南2条通22丁目	校舎	昭和50年	5,687	R	3	旧耐震	○	耐震改修済み				
			体育館	昭和54年	887	S	1	旧耐震	○	耐震改修済み				
6	正和小学校	大雪通8丁目	校舎	昭和49年	3,581	R	2	旧耐震	○	/	0.95	-	-	○
			体育館	昭和50年	643	S	1	旧耐震	○		耐震改修済み			
7	春光小学校	末広1条1丁目	校舎	昭和61年	5,665	R	3	新耐震	-	-	-	-	-	-
			体育館	昭和63年	1,283	R	1	新耐震	-	-	-	-	-	-
8	北鎮小学校	春光6条6丁目	校舎	昭和57年	6,967	R	3	新耐震	-	-	-	-	-	-
			体育館	昭和59年	1,200	R	1	新耐震	-	-	-	-	-	-
9	高台小学校	春光台4条4丁目	校舎	平成22年	7,576	R	3	新耐震	-	-	-	-	-	-
			体育館	平成22年	1,248	R	2	新耐震	-	-	-	-	-	-
10	近文小学校	緑町17丁目	校舎	昭和54年	5,833	R	3	旧耐震	○	耐震改修済み				
			体育館	昭和54年	1,274	R, S	1	旧耐震	○	耐震改修済み				

No.	学校名	所在地	建物区分	建築年	面積(m ²)	構造	階数	基準区分	耐震診断の実施	耐震診断の方法				耐震診断の結果
										優先度調査 〔優先度ランク〕	1次診断 〔Is値(最小値)〕	2次診断		
												〔Is値(最小値)〕	〔C値(最小値)〕	
11	東五条小学校	東5条5丁目	校舎	平成3年	4,995	R	3	新耐震	-	-	-	-	-	-
			体育館	平成4年	1,092	S	1	新耐震	-	-	-	-	-	-
12	向陵小学校	住吉5条1丁目	校舎	昭和59年	5,259	R	3	新耐震	-	-	-	-	-	-
			体育館	昭和60年	995	R	1	新耐震	-	-	-	-	-	-
13	新町小学校	4条西3丁目	校舎	平成12年	3,601	R	3	新耐震	-	-	-	-	-	-
			体育館	平成13年	922	R	2	新耐震	-	-	-	-	-	-
14	東町小学校	豊岡3条1丁目	校舎	昭和61年	5,498	R	3	新耐震	-	-	-	-	-	-
			体育館	昭和61年	1,092	S	1	新耐震	-	-	-	-	-	-
15	大町小学校	大町1条1丁目	校舎	平成3年	3,379	R	3	新耐震	-	-	-	-	-	-
			体育館	平成5年	885	R	1	新耐震	-	-	-	-	-	-
16	新富小学校	新富2条2丁目	校舎	平成7年	4,598	R	3	新耐震	-	-	-	-	-	-
			体育館	平成9年	1,154	R	1	新耐震	-	-	-	-	-	-
17	千代田小学校	東光8条3丁目	校舎	昭和39年	5,592	R	3	旧耐震	○	△	0.21	0.13	0.14	×
			体育館	昭和43年	912	R	1	旧耐震	○	3	△	0.33	1.09	×
18	神居小学校	神居4条6丁目	校舎	平成11年	4,486	R	3	新耐震	-	-	-	-	-	-
			体育館	平成12年	1,258	S	1	新耐震	-	-	-	-	-	-
19	雨紛小学校	神居町雨紛380	校舎	昭和54年	1,119	R	1	旧耐震	○	△	0.74	0.76	0.82	○
			体育館	昭和54年	564	S	1	旧耐震	○	4	△	0.37	0.68	×
20	富沢小学校	神居町富沢132	校舎	昭和60年	688	R	1	新耐震	-	-	-	-	-	-
			体育館	昭和63年	825	R, S	2	新耐震	-	-	-	-	-	-
21	台場小学校	神居町台場274	校舎	昭和47年	2,010	R	2	旧耐震	○	△	0.39	0.86	0.45	○
			体育館	昭和50年	625	R, S	1	旧耐震	○	耐震改修済み				
22	江丹別小学校	江丹別町中央	校舎	昭和49年	572	R	2	旧耐震	○	△	0.62	0.70	0.78	○
23	嵐山小学校	江丹別町嵐山143	校舎	平成12年	1,203	R	2	新耐震	-	-	-	-	-	-
24	永山小学校	永山5条18丁目	校舎	昭和50年	5,274	R	3	旧耐震	○	耐震改修済み				
			体育館	昭和46年	877	R	1	旧耐震	○	耐震改修済み				
25	永山東小学校	永山町13丁目	校舎	昭和61年	2,327	R	2	新耐震	-	-	-	-	-	-
			体育館	昭和61年	708	R, S	1	新耐震	-	-	-	-	-	-
26	永山西小学校	永山7条11丁目	校舎	昭和40年	4,349	R	3	旧耐震	○	△	0.30	0.38	0.41	×
			体育館	昭和40年	1,045	R, S	1	旧耐震	○	4	△	0.33	1.02	×
27	旭川小学校	東旭川南1条6丁目	校舎	平成30年	7,106	R	4	新耐震	-	-	-	-	-	-
			体育館	平成30年	1,427	R, S	2	新耐震	-	-	-	-	-	-
28	旭川第一小学校	東旭川町米原713	校舎	昭和63年	886	W	2	新耐震	-	-	-	-	-	-
			体育館	平成1年	651	R, W	1	新耐震	-	-	-	-	-	-
29	旭川第三小学校	東光8条8丁目	校舎	昭和56年	4,403	R	3	新耐震	-	-	-	-	-	-
			体育館	昭和56年	919	S	1	旧耐震	○	耐震改修済み				
30	旭川第五小学校	東旭川町東桜岡72	校舎	昭和63年	1,090	R	2	新耐震	-	-	-	-	-	-
31	豊岡小学校	豊岡10条3丁目	校舎	昭和41年	3,246	R	3	旧耐震	○	△	0.31	0.36	0.39	×
			体育館	昭和42年	793	R	1	旧耐震	○	3	△	0.23	0.25	×
32	神楽小学校	神楽5条8丁目	校舎	昭和63年	4,116	R	3	新耐震	-	-	-	-	-	-
			体育館	昭和63年	1,092	S	1	新耐震	-	-	-	-	-	-
33	西神楽小学校	西神楽北2条3丁目	校舎	平成2年	2,204	R	2	新耐震	-	-	-	-	-	-
			体育館	昭和59年	756	R, S	1	新耐震	-	-	-	-	-	-
34	西御料地小学校	西御料1条2丁目	校舎	昭和43年	4,559	R	2	新耐震	-	-	-	-	-	-
			体育館	昭和47年	722	R, S	1	旧耐震	○	耐震改修済み				
35	神楽岡小学校	神楽岡14条3丁目	校舎	平成15年	5,338	R	4	新耐震	-	-	-	-	-	-
			体育館	平成15年	1,196	R	2	新耐震	-	-	-	-	-	-

No.	学校名	所在地	建物区分	建築年	面積(m ²)	構造	階数	基準区分	耐震診断の実施	耐震診断の方法				耐震診断の結果
										優先度調査 〔優先度ランク〕	1次診断 〔Is値(最小値)〕	2次診断		
												〔Is値(最小値)〕	〔q値(最小値)〕	
36	北光小学校	旭町1条16丁目	校舎	平成14年	5,349	R	3	新耐震	-	-	-	-	-	-
			体育館	平成15年	1,258	R	2	新耐震	-	-	-	-	-	-
37	知新小学校	8条通13丁目	校舎	昭和45年	4,857	R	3	旧耐震	○	耐震改修済み				
			体育館	昭和47年	879	R	1	旧耐震	○	耐震改修済み				
38	東栄小学校	東光4条6丁目	校舎	令和2年	5,748	R	3	新耐震	-	-	-	-	-	-
			体育館	令和2年	1,327	R, S	1	新耐震	-	-	-	-	-	-
39	末広小学校	末広6条2丁目	校舎	平成25年	5,836	R	3	新耐震	-	-	-	-	-	-
			体育館	平成27年	1,251	R, S	1	新耐震	-	-	-	-	-	-
40	愛宕小学校	豊岡8条6丁目	校舎	昭和49年	5,228	R	3	旧耐震	○	耐震改修済み				
			体育館	昭和51年	791	S, W	1	旧耐震	○	耐震改修済み				
41	緑が丘小学校	緑が丘3条4丁目	校舎	昭和48年	6,674	R	2	旧耐震	○	耐震改修済み				
			体育館	昭和51年	968	S	1	旧耐震	○	耐震改修済み				
42	神居東小学校	神居1条17丁目	校舎	昭和49年	5,228	R	3	旧耐震	○	耐震改修済み				
			体育館	昭和51年	791	S, W	1	旧耐震	○	耐震改修済み				
43	東光小学校	東光17条6丁目	校舎	昭和50年	5,796	R	3	新耐震	-	-	-	-	-	-
			体育館	昭和51年	871	R, S	1	旧耐震	○	耐震改修済み				
44	陵雲小学校	末広1条7丁目	校舎	昭和52年	7,012	R	3	旧耐震	○	0.45	0.80	0.33	○	
			体育館	昭和52年	959	S	1	旧耐震	○					耐震改修済み
45	忠和小学校	忠和4条4丁目	校舎	昭和53年	6,469	R	3	新耐震	-	-	-	-	-	-
			体育館	昭和53年	1,073	R, S	1	旧耐震	○	耐震改修済み				
46	近文第一小学校	東鷹栖3線10号	校舎	昭和41年	3,309	R, S	2	旧耐震	○	0.26	0.68	0.36	○	
			体育館	平成6年	799	S	1	新耐震	-					-
47	近文第二小学校	東鷹栖4線16号	校舎	平成8年	2,280	R	2	新耐震	-	-	-	-	-	-
			体育館	平成8年	716	S	1	新耐震	-	-	-	-	-	-
48	永山南小学校	永山9条6丁目	校舎	昭和55年	7,176	R	3	新耐震	-	-	-	-	-	-
			体育館	昭和55年	1,283	R, S	1	旧耐震	○	耐震改修済み				
49	末広北小学校	末広5条11丁目	校舎	昭和56年	4,734	R	2	新耐震	-	-	-	-	-	-
			体育館	昭和56年	1,268	R, S	1	旧耐震	○	耐震改修済み				
50	緑新小学校	神楽岡4条5丁目	校舎	昭和58年	4,685	R	2	新耐震	-	-	-	-	-	-
			体育館	昭和58年	981	R, S	1	新耐震	-	-	-	-	-	-
51	愛宕東小学校	豊岡7条9丁目	校舎	昭和60年	5,933	R	2	新耐震	-	-	-	-	-	-
			体育館	昭和60年	981	R, S	1	新耐震	-	-	-	-	-	-
52	共栄小学校	豊岡2条10丁目	校舎	昭和62年	5,096	R	2	新耐震	-	-	-	-	-	-
			体育館	昭和62年	1,092	S	1	新耐震	-	-	-	-	-	-

2 市立中学校 26校

(令和4年4月1日現在)

No.	学校名	所在地	建物区分	建築年	面積(m ²)	構造	階数	基準区分	耐震診断の実施	耐震診断の方法				耐震診断の結果
										優先度調査 〔優先度ランク〕	1次診断 〔Is値(最小値)〕	2次診断		
												〔Is値(最小値)〕	〔q値(最小値)〕	
1	明星中学校	東5条1丁目	校舎	昭和41年	5,815	R	3	旧耐震	○	0.33	0.24	0.26	×	
			体育館	平成6年	1,237	R	1	新耐震	-					-
2	光陽中学校	豊岡3条1丁目	校舎	平成7年	6,302	R	4	新耐震	-	-	-	-	-	-
			体育館	昭和57年	1,410	R, S	1	新耐震	-	-	-	-	-	-
3	北星中学校	住吉5条1丁目	校舎	昭和62年	6,800	R	3	新耐震	-	-	-	-	-	-
			体育館	昭和63年	1,440	R	1	新耐震	-	-	-	-	-	-
4	中央中学校	10条通11丁目	校舎	平成26年	6,603	R	4	新耐震	-	-	-	-	-	-
			体育館	平成26年	3,663	S	1	新耐震	-	-	-	-	-	-

No.	学校名	所在地	建物区分	建築年	面積(m ²)	構造	階数	基準区分	耐震診断の実施	耐震診断の方法				耐震診断の結果
										優先度調査 〔優先度ランク〕	1次診断 〔Is値(最小値)〕	2次診断		
												〔Is値(最小値)〕	〔C値(最小値)〕	
5	六合中学校	末広3条2丁目	校舎	平成1年	6,383	R	3	新耐震	-	-	-	-	-	-
			体育館	平成4年	1,426	R	1	新耐震	-	-	-	-	-	-
6	北門中学校	錦町15丁目	校舎	昭和56年	7,352	R	3	新耐震	-	-	-	-	-	-
			体育館	昭和62年	1,391	R	1	新耐震	-	-	-	-	-	-
7	東光中学校	東光8条2丁目	校舎	平成6年	6,951	R	4	新耐震	-	-	-	-	-	-
			体育館	平成6年	1,273	S	1	新耐震	-	-	-	-	-	-
8	神居中学校	神居4条5丁目	校舎	昭和48年	6,855	R	3	旧耐震	○	耐震改修済み				
			体育館	昭和55年	1,313	R, S	1	旧耐震	○	耐震改修済み				
9	江丹別中学校	江丹別中央	校舎	昭和49年	659	R	2	旧耐震	○	-	0.62	0.70	0.78	○
			体育館	昭和59年	709	R, S	1	新耐震	-	-	-	-	-	-
10	嵐山中学校	江丹別嵐山143	校舎	昭和59年	630	R	2	新耐震	-	-	-	-	-	-
			体育館	平成11年	1,162	S	1	新耐震	-	-	-	-	-	-
11	永山中学校	永山7条19丁目	校舎	平成8年	5,584	R	3	新耐震	-	-	-	-	-	-
			体育館	平成9年	1,237	S	1	新耐震	-	-	-	-	-	-
12	旭川中学校	東旭川南1条6丁目	校舎	昭和56年	3,573	R	3	新耐震	-	-	-	-	-	-
			体育館	昭和56年	1,258	S	1	旧耐震	○	耐震改修済み				
13	桜岡中学校	東旭川町桜岡72	校舎	昭和63年	556	R	2	新耐震	-	-	-	-	-	-
			体育館	昭和63年	729	S	1	新耐震	-	-	-	-	-	-
14	神楽中学校	神楽6条12丁目	校舎	平成9年	5,400	R	3	新耐震	-	-	-	-	-	-
			体育館	平成9年	1,237	S	1	新耐震	-	-	-	-	-	-
15	西神楽中学校	西神楽南2条4丁目	校舎	昭和57年	2,107	R	2	新耐震	-	-	-	-	-	-
			体育館	昭和59年	966	R, S	1	新耐震	-	-	-	-	-	-
16	啓北中学校	春光2条7丁目	校舎	昭和51年	6,652	R	3	新耐震	-	-	-	-	-	-
			体育館	昭和51年	1,065	R, S	1	旧耐震	○	耐震改修済み				
17	東陽中学校	豊岡2条7丁目	校舎	昭和53年	7,534	R	3	新耐震	-	-	-	-	-	-
			体育館	昭和53年	1,176	R, S	1	旧耐震	○	耐震改修済み				
18	緑が丘中学校	緑が丘3条4丁目	校舎	昭和53年	6,878	R	3	新耐震	-	-	-	-	-	-
			体育館	昭和53年	1,130	R, S	1	旧耐震	○	耐震改修済み				
19	春光台中学校	春光台5条3丁目	校舎	昭和54年	4,252	R	3	新耐震	-	-	-	-	-	-
			体育館	昭和54年	1,123	R, S	1	旧耐震	○	耐震改修済み				
20	東鷹栖中学校	東鷹栖4条5丁目	校舎	平成3年	3,213	R	3	新耐震	-	-	-	-	-	-
			体育館	昭和59年	990	R, S	1	新耐震	-	-	-	-	-	-
21	神居東中学校	神居4条19丁目	校舎	昭和57年	4,055	R	3	新耐震	-	-	-	-	-	-
			体育館	昭和57年	1,044	R, S	1	新耐震	-	-	-	-	-	-
22	永山南中学校	永山町5丁目	校舎	昭和57年	7,455	R	3	新耐震	-	-	-	-	-	-
			体育館	昭和57年	1,310	R, S	1	新耐震	-	-	-	-	-	-
23	広陵中学校	末広2条7丁目	校舎	昭和59年	7,309	R	3	新耐震	-	-	-	-	-	-
			体育館	昭和59年	1,319	R, S	1	新耐震	-	-	-	-	-	-
24	東明中学校	東光16条7丁目	校舎	昭和59年	6,215	R	3	新耐震	-	-	-	-	-	-
			体育館	昭和59年	1,082	R, S	1	新耐震	-	-	-	-	-	-
25	愛宕中学校	豊岡8条10丁目	校舎	昭和63年	5,674	R	3	新耐震	-	-	-	-	-	-
			体育館	昭和63年	1,237	S	1	新耐震	-	-	-	-	-	-
26	忠和中学校	忠和1条4丁目	校舎	平成1年	5,164	R	3	新耐震	-	-	-	-	-	-
			体育館	平成1年	1,237	S	1	新耐震	-	-	-	-	-	-