

除雪業務に係る人身事故一覧（平成11年度から令和5年度）

年度	発生年月日	地区名	機械	作業	事故概要	被害者	被害状況	原因
平成11年度	平成12年 3月17日	神楽・緑が丘・西神楽	排雪ダンプ	移動	交差点に進入した際、横断歩道上の歩行者と接触	歩行者	重傷	側方確認不足
平成12年度	平成12年12月17日	東光	除雪ドーザ	除雪	バックした際、後方の歩行者と接触	歩行者	重傷	後方確認不足
	平成12年12月22日	永山・新旭川	除雪グレーダ	移動	発車した際、前方に停車していた車両に追突	運転手	軽傷	前方確認不足
	平成13年 2月20日	永山・新旭川	排雪ダンプ	排雪	交差点に進入した際、交差道路を走行中の車両と衝突	運転手	軽傷	側方確認不足
	平成13年 3月 5日	春光・春光台・鷹の巣	ロータリ	排雪	作業中、交通誘導警備員と接触	交通誘導警備員	死亡	安全対策
平成13年度	平成13年12月28日	末広・東鷹栖	除雪ドーザ	除雪	バックした際、後方の車両に追突	運転手	軽傷	後方確認不足
平成14年度	平成15年 1月11日	永山・新旭川	除雪ドーザ	除雪	交差点に進入した際、交差道路を走行中の車両と衝突	運転手	軽傷	側方確認不足
平成15年度	平成15年12月13日	豊岡・東旭川	除雪ドーザ	排雪	バックした際、歩行者と接触	歩行者	死亡	後方確認不足 安全対策
	平成16年 2月12日	神楽・緑が丘・西神楽	排雪ダンプ	移動	交差点で左折した際、歩行者と接触	歩行者	死亡	側方確認不足
平成19年度	平成20年 2月27日	神楽・緑が丘・西神楽	排雪ダンプ	移動	交差点で右折した際、横断歩道上の歩行者と接触	歩行者	重傷	側方確認不足
平成23年度	平成24年 1月27日	神居	排雪ダンプ	移動	移動中、スリップによりバスに追突	運転手 1名 乗客 3名	軽傷	操作ミス
	平成24年 3月 6日	永山・新旭川	排雪ダンプ	移動	交差点に進入した際、交差道路を走行中の車両と衝突	運転手	軽傷	側方確認不足
平成29年度	平成29年12月25日	永山・新旭川	排雪ダンプ	移動	交差点で右折した際、直進してきた車両と衝突	運転手	重傷	前方確認不足
平成30年度	平成31年 1月 2日	神居	除雪ドーザ	除雪	方向転換のためバックした際、歩行者と接触	歩行者	軽傷	後方確認不足
令和2年度	令和 2年12月19日	東光	除雪トラック	除雪	方向転換のためバックした際、車両に追突	運転手	軽傷	後方確認不足
	令和 3年 1月16日	豊岡・東旭川	除雪ドーザ	除雪	バックした際、自転車に追突	運転手	軽傷	後方確認不足
	令和 3年 1月21日	神居	除雪トラック	除雪	バックした際、車両に追突	運転手	軽傷	後方確認不足
令和3年度	令和 4年 2月15日	東光	排雪ダンプ	移動	停車車両を追い越した際、スリップにより車両と接触	運転手	軽傷	操作ミス
令和5年度	令和 6年 1月10日	神楽・緑が丘・西神楽	除雪ドーザ	移動	国道を横断した際、国道を走行中の車両と衝突	運転手	重傷	側方確認不足