

排雪作業における事故の発生について

1 日時

令和7年1月29日（水）午後2時30分頃

2 場所

市道神楽岡12条8・9丁目間1号線（旭川市神楽岡12条8丁目）

3 事故状況

神居・神楽地区ほか総合除雪維持業務委託の受託者である共同企業体の構成員が、排雪作業に伴う路面整正の作業において、除雪グレーダを後進した際に後方から進んできたバイクと衝突し、バイクの運転手が死亡する事故が発生した。

4 再発防止に向けた取組

- （1）安全管理の再徹底のため、市内4地区の総合除雪維持業務受託者において緊急安全大会を実施。
- （2）交通誘導警備員の適正な配置やバリケード等の安全施設設置により、作業範囲を明確化した業務履行の徹底。
- （3）今後特定される事故原因を踏まえ、安全管理手法について関係者等と協議し、再発防止策を取りまとめる。