

室内空气中化学物質の測定結果について

次の建築物の改修工事にあたり室内空气中化学物質の測定を行いましたのでお知らせします。

建築物名称	旭川市立愛宕東小学校
建築物所在地	旭川市豊岡7条9丁目

測定場所	1階 会議室	1階 会議室	1階 会議室	1階 会議室	指針値
測定物質	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	(20℃)
ホルムアルデヒド	138	116	128	11	100
アセトアルデヒド	39				48
トルエン	10				260
エチルベンゼン	2				3,800
キシレン	4				200
パラジクロロベンゼン	2未満				240
スチレン	2				220
テトラデカン	5				330
採取日	令和4年7月12日	令和4年7月19日	令和4年7月27日	令和4年8月2日	
採取時刻	14:00~14:30	14:15~14:45	14:05~14:35	14:05~14:35	
温度(℃)	29.6	27.2	30.3	26.1	
湿度(%)	60.2	60.8	53.3	46.3	
採取方法	アルデヒド類：DNPHカートリッジに30分間捕集(1.0ℓ/分) 揮発性有機化合物：チャコールチューブに30分間捕集(1.0ℓ/分)				
検査方法	アルデヒド類：固相吸着/溶媒抽出-高速液体クロマトグラフ法 揮発性有機化合物：固相吸着/溶媒抽出-ガスクロマトグラフ/質量分析法				
備考	定量下限値： $2\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，各物質の濃度は20℃換算 指針値は厚生労働省室内濃度指針値による。				
担当係	衛生検査課 試験検査係(1回目から3回目) 株式会社ホクカン(4回目)				