

室内空气中化学物質の測定結果について

次の建築物の改修工事にあたり室内空气中化学物質の測定を行いましたのでお知らせします。

建築物名称	旭川市立六合中学校
建築物所在地	旭川市末広3条2丁目

測定場所 測定物質	指導員室 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	ミーティングルーム ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	体育館 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	指針値 (20℃)
ホルムアルデヒド	38	46	49		100
アセトアルデヒド	12	12	14		48
トルエン	4	7	3		260
エチルベンゼン	2未満	2未満	2未満		3,800
キシレン	2未満	2未満	2		870
パラジクロロベンゼン	2未満	2未満	2未満		240
スチレン	2未満	2未満	2未満		220
テトラデカン	3	3	8		330
採取日	平成27年7月2日	平成27年7月2日	平成27年7月2日		
採取時刻	14:00～14:30	14:34～15:04	15:06～15:36		
温度(℃)	20.4	22.9	21.1		
湿度(%)	69	68	60		
採取方法	ホルムアルデヒド：DNPHカートリッジに30分間捕集(1.0ℓ/分) 揮発性有機化合物：チャコールチューブに30分間捕集(1.0ℓ/分)				
検査方法	ホルムアルデヒド：固相吸着／溶媒抽出－高速液体クロマトグラフ法 揮発性有機化合物：固相吸着／溶媒抽出－ガスクロマトグラフ／質量分析法				
備考	定量下限値： $2\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，各物質の濃度は20℃換算				
担当係	衛生検査課試験検査係				