

浸出水処理施設点検表(1)

中園廃棄物最終処分場

令和 6 年 12 月度

[illegible]

点検の結果の表示: ○ : 異常なし × : 異常あり △ : 修理補修

浸出水処理施設点検表(2) 中園廃棄物最終処分場 令和6年12月度

浸出水処理施設点検表(2) 中園廃棄物最終処分場 令和6年12月度

浸出水処理施設点検表(2) 中園廃棄物最終処分場 令和6年12月度

[illegible]

点検の結果の表示: ○: 異常なし ×: 異常あり △: 修理補修