

浸出水処理施設点検表(1)

中園廢棄物最終處分場

令和7年2月度

点検の結果の表示: ○ :異常なし × :異常あり △ :修理補修

浸出水處理施設點檢表(2)

中園廢棄物最終處分場

令和7年2月度

施設	点検箇所	点検項目	点検頻度	日付																												特記事項					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
砂ろ過設備	砂ろ過器	水位の確認	稼働時																																		
		透視度の確認																																			
		ポンプの稼働状況																																			
		差圧計の確認																																			
		内部砂流動の確認																																			
		エアーリフト管の状況																																			
		エアー量の確認																																			
		エアー圧力の確認																																			
	コンプレッサー	コンプレッサーの稼働状況	稼働時																																		
		空気槽圧力の確認																																			
消毒・放流水槽	除湿装置	除湿装置の稼働状況	稼働時																																		
		除湿装置内圧力の確認																																			
	処理水ピット	ポンプの稼働状況	稼働時																																		
		処理水の状況																																			
薬品注入設備	薬注ポンプ	発泡状況	稼働時																																		
		固体塩素剤の充填状況の確認																																			
		放流水の状況																																			
	薬品タンク	発泡状況	稼働時																																		
	薬注配管等	漏れの有無	稼働時																																		
浸出水処理施設	汚泥ピット	ポンプの稼働状況	稼働時																																		
		汚泥濃度の確認																																			
		汚泥堆積状況の確認																																			
	汚泥濃縮槽	かき寄せ機の稼働状況	稼働時																																		
		汚泥濃度の確認																																			
		汚泥引抜ポンプの稼働状況																																			
	汚泥貯留槽	攪拌機の稼働状況	稼働時																																		
		汚泥濃度の確認																																			
		汚泥供給ポンプの稼働状況																																			
	汚泥脱水機	供給汚泥量調整	稼働時																																		
		運転開始時及び終了時の確認		○																																	
		脱水ケーキ含水率状況		○																																	
	汚泥ホッパ	汚泥供給量の確認	稼働時																																		
		分離液のSS混入状況																																			
		脱水ケーキ搬出																																			
	脱水助剤自動溶解装置	脱水機運転時運転開始	稼働時																																		
		薬注量の確認																																			
		脱水助剤の貯留状況																																			
給排水設備	ポンプの稼働状況	1回/日	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
配管設備	漏れ、配管の異常振動、配管詰まりの有無の確認	1回/日	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
各機器	各機器	ポンプの吐出圧、振動、騒音	1回/日	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
		タンクの漏水		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
		弁の漏水、振動		○	○	○	○																														

点検の結果の表示: ○ :異常なし × :異常あり △ :修理補修