

浸出水処理施設点検表(1)

令和 6 年 8 月度

施設	点検箇所		点検項目	点検頻度	日付																															特記事項		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
排水施設	接続人孔		水量	常時	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
			濁り、色、におい	1回/週		○													○																			
	防火水槽		水質(電気伝導度、pH)	常時	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
			水質(地下水環境基準)	1回/年								○																										
浸出水集排水施設	浸出水集排水管		浸出水集水管出口での水量	随時																																		
			浸出水集水管内の状況	必要時																																		
	吸水人孔		吸水人孔の水位	常時	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
			ゲートの作動状況	随時																																		
			接続人孔の水量																																			
			人孔内部のコンクリート面のクラック、剥離、劣化																																			
			人孔内部の防食工のはがれ																																			
			人孔内部VUφ50の目詰り																																			
	浸出水導水管		No.1～No.3接続人孔での流下水量	随時																																6/14 実施		
			浸出水導水管の出水口の水量																																		6/14 実施	
			浸出水導水管の状況	必要時																																		
埋立施設	埋立層中のガス抜き設備		埋立ガス温度	2回/年																																		
			埋立ガス量																																			
			埋立ガス組成																																			
			埋立ガス組成(メタン、酸素、硫化水素)	常時	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
			浸出水の水質pH,BOD,COD,SS,T-N,Cℓ ⁻	1回/月																																		
環境監視施設	モニタリング施設		地下水監視井戸(防火水槽)の水位	4回/年 (春,夏,秋,冬)																															5/28、7/28、8/25実施			
			処理水監視池、地下水監視池の構造	随時										○																								
			地下水位計、地下水流量計																																			
			風向・風力計、温度計、降雪・雨量計	計測時																																		
ガス検知器(メタン、酸素、硫化水素)			○																																			
浸出水処理施設	流入・調整設備	浸出水調整池、調整池ポンプ井、浸出水着水井戸	亀裂、漏水の確認	1回/日	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
			落ち葉などの除去		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
			浸出水貯留状況(腐敗の有無)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
			ポンプの稼働状況		○	○	○	○	○	○	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	8/7 浸出水着水井フロートスイッチ交換
			堆積物の除去		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
			原水配管の目詰まり状況		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	原水槽、汚水計量槽	攪拌、発泡状況	1回/日	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	8/10、13 1系・予備原水槽攪拌用ブロワ劣化の為、Vベルト交換		
		ポンプの稼働状況		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	8/16 予備・2系原水揚水ポンプ吐出不良の為、分解清掃			
		原水配管の目詰まり状況		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
		スカム発生状況		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
		目盛板の確認		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
		カルシウム除去設備		反応槽、凝集槽、フロック形成槽	フロックの形成状況	1回/日	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	pHの確認	○	○		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
	薬品注入量	○	○		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	攪拌機の稼働状況(スケーリング)	○	○		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	上澄水濃度	○	○		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	沈殿槽	浮遊物混入	1回/日		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				

令和 6 年 8 月度

2

点検結果の表示: ○ : 異常なし × : 異常あり △ : 修理補修