

(学校施設を除く施設)

所管部	所管課	通し番号	建築物名称			測定結果	補足説明/記事		
			測定場所	測定理由	測定日				
市民生活部	市民活動課	1	ときわ市民ホール						
			2階 サークル室	改修前	R2/4/18	OK			
				改修後	R2/7/15	NG	ホルムNG(収容物存置のまま測定)		
					再測定	R2/7/28	OK	再測定・収容物搬出後測定OK	
		2	西神楽農業構造改善センター						
			事務室	改修前	R2/8/4~5	OK			
			センター事務室	改修後	R3/1/19 R3/2/4	OK			
			図書室	改修前	R2/8/4	NG	ホルムNG(収容物存置のまま測定)		
				再測定	R2/8/12	OK	再測定・収容物搬出後測定OK		
			西神楽支所部分	改修後	R3/1/29	OK			
			休憩室	改修後	R3/1/19	OK			
			物品庫	改修前	R2/8/4	OK			
			相談スペース	改修後	R3/1/19	OK			
			フリースペース	増築後	R3/1/19 R3/2/9	OK			
				什器搬入後	R3/2/25	OK			
			農産加工室(加工実習室)	改修前	R3/1/15	OK			
				改修後	R3/2/9	OK			
			3	緑が丘地域活動センター					
				図書スペース・フリースペース・ホール・ロビー・廊下	夏期測定	R2/8/30	OK		
		中会議室・小会議室		夏期測定	R2/8/30	OK			
		学習交流スペース		夏期測定	R2/8/30	OK			
		地域包括支援センター事務室		夏期測定	R2/8/30	OK			
		事務室		夏期測定	R2/8/30	OK			
		多目的ホール		夏期測定	R2/8/30	OK			
		緑が丘出張所 食堂		夏期測定	R2/8/30	OK			
		緑が丘出張所 仮眠室		夏期測定	R2/8/30	OK			
		4	永山ふれあいセンター						
			農産加工室	改修前	R2/12/22	NG	アセトNG(防虫剤等を存置のまま測定)		
				再測定	R3/1/8	OK	再測定・防虫剤等の搬出後測定OK		
				修繕後	R3/1/25	OK			
		福祉保険部	長寿社会課	5	北部老人福祉センター				
					集会室	改修後	R2/12/9	OK	
子育て支援部	こども育成課	6	緑新第二放課後児童クラブ						
			放課後児童クラブ室	夏期測定	R2/9/8	NG	アセトNG(日常のアルコール消費過多により)		
				再測定	R2/9/17	NG	アセトNG(日常のアルコール消費過多により)		
				再測定	R2/10/16	OK	換気設備設置後OK		
		7	豊岡1条8丁目借家						
			共栄第二放課後児童クラブ予定室	改修前	R3/2/18	OK			
		8	神楽岡第三放課後児童クラブ						
児童クラブ予定場所	改修前		R3/2/19	OK					
			什器搬入後	R3/3/25	OK				
経済部	旭山動物園	9	旭山動物園エゾモモンガ舎						
			観察通路	新築完了	R3/1/13	OK			
観光スポーツ交流部	スポーツ課	10	カムイスキーリンクス 山頂レストハウス						
			山頂レストハウス	夏期測定	R2/7/29	OK			
		11	カムイスキーリンクス センターハウス						
			センターハウス2階	夏期測定	R2/7/29~30	OK			
建設部	住宅課	12	第2豊岡団地新2号棟A工区						
			3LDK居間 No.1	新築完了	R3/2/16	OK			
			3LDK居間 No.2	新築完了	R3/2/16	OK			
			3LDK和室 No.1	新築完了	R3/2/16	OK			
			3LDK和室 No.2	新築完了	R3/2/16	OK			
			2LDK①居間 No.1	新築完了	R3/2/16	OK			
			2LDK①居間 No.2	新築完了	R3/2/16	OK			
			2LDK①和室 No.1	新築完了	R3/2/16	OK			
			2LDK①和室 No.2	新築完了	R3/2/16	OK			
			2DK①居間 No.1	新築完了	R3/2/16	OK			
			2DK①居間 No.2	新築完了	R3/2/16	OK			
			2DK①和室 No.1	新築完了	R3/2/17	OK			
			2DK①和室 No.2	新築完了	R3/2/17	OK			
			2DK②居間 No.1	新築完了	R3/2/17	OK			
			2DK②居間 No.2	新築完了	R3/2/17	OK			
			2DK②和室 No.1	新築完了	R3/2/17	OK			
			2DK②和室 No.2	新築完了	R3/2/17	OK			
			2LDK②居間 No.1	新築完了	R3/2/17	OK			
			2LDK②居間 No.2	新築完了	R3/2/17	OK			
			2LDK②和室 No.1	新築完了	R3/2/17	OK			
			2LDK②和室 No.2	新築完了	R3/2/17	OK			
			13	忠和団地2号棟					
				住戸① 測定箇所1	改修後	R3/3/22	OK		
				住戸① 測定箇所2	改修後	R3/3/22	OK		
				住戸② 測定箇所1	改修後	R3/3/22	OK		
				住戸② 測定箇所2	改修後	R3/3/22	OK		
				14	忠和団地4号棟				
		住戸① 測定箇所1			改修後	R3/2/25	OK		
				住戸① 測定箇所2	改修後	R3/2/25	OK		
		15		忠和団地5号棟					
			住戸① 測定箇所1	改修後	R3/3/2	OK			
			住戸① 測定箇所2	改修後	R3/3/2	OK			
		16	忠和団地7号棟						
			住戸① 測定箇所1	改修後	R3/2/25	OK			
			住戸① 測定箇所2	改修後	R3/2/25	OK			
			住戸② 測定箇所1	改修後	R3/3/2	OK			
			住戸② 測定箇所2	改修後	R3/3/2	OK			

令和2年度 揮発性有機化合物(VOC)等の測定結果一覧

(学校施設を除く施設)

所管部	所管課	通し番号	建築物名称			測定結果	補足説明/記事
			測定場所	測定理由	測定日		
学校教育部	学校保健課	17	東旭川学校給食センター				
			検収室(1)	夏期測定	R2/9/19	OK	
			野菜下処理室	夏期測定	R2/9/19	OK	
			調理室	夏期測定	R2/9/19	OK	
			揚物・焼物調理室	夏期測定	R2/9/19	OK	
			和え物室	夏期測定	R2/9/19	OK	
			事務室	夏期測定	R2/9/20	OK	
			調理員食堂	夏期測定	R2/9/20	OK	
			女子更衣室	夏期測定	R2/9/20	OK	
			ランチルーム小	夏期測定	R2/9/20	OK	
			調理実習室	夏期測定	R2/9/20	OK	
社会教育部	文化振興課	18	旭川市民文化会館				
			売店部分(1階)	夏期測定	R2/8/6	OK	
市立旭川病院	経営管理課	19	市立旭川病院感染症病棟				
			1階受付	改修前	R3/3/9	OK	
			1階浴室	改修前	R3/3/9	OK	
			2階医師控室	改修前	R3/3/9	OK	
			2階看護師室	改修前	R3/3/9	OK	
			2階検査室	改修前	R3/3/9	OK	
			2階処理室	改修前	R3/3/10	OK	
			4階病室1	改修前	R3/3/10	OK	
			4階病室2	改修前	R3/3/10	OK	
			4階病室3	改修前	R3/3/10	OK	
			4階ナースステーション	改修前	R3/3/10	OK	
			3階既消毒室	改修前	R3/3/11	OK	
			5階病室1	改修前	R3/3/11	OK	
			5階病室2	改修前	R3/3/11	OK	
			5階病室3	改修前	R3/3/11	OK	
			5階ナースステーション	改修前	R3/3/11	OK	
			3階洗濯室	改修前	R3/3/12	OK	
			6階会議室	改修前	R3/3/12	OK	
			6階記録室	改修前	R3/3/12	OK	
			6階ナースステーション	改修前	R3/3/12	OK	
			6階病室3	改修前	R3/3/12	OK	