

令和4年度 揮発性有機化合物(VOC)等の測定結果一覧

(学校施設)

| 所管部 | 所管課 | 通し番号 | 建築物名称 | | | 測定結果 | 補足説明/記事 |
|-------|-------|-------------|-------------|----------|----------|--------|--------------|
| | | | 測定場所 | 測定理由 | 測定日 | | |
| 学校教育部 | 学校施設課 | 1 | 西御料地小学校 | | | | |
| | | | 1階図工準備室 | 改修後 | R4.7.21 | OK | |
| | | 2 | 神居東中学校 | | | | |
| | | | 生徒会室 | 改修後 | R4.7.5 | NG | ホルムNG |
| | | | 生徒会室 | 改修後 | R4.7.13 | NG | 再測定1(ホルムNG) |
| | | | 生徒会室 | 改修後 | R4.7.15 | NG | 再測定2(ホルムNG) |
| | | | 生徒会室 | 改修後 | R4.7.20 | NG | 再測定3(ホルムNG) |
| | | | 生徒会室 | 改修後 | R4.7.28 | OK | 再測定:24時間換気設置 |
| | | 3 | 陵雲小学校 | | | | |
| | | | 1階学習室2 | 改修後 | R4.8.19 | OK | |
| | | 4 | 愛宕東小学校 | | | | |
| | | | 1階会議室 | 改修後 | R4.7.12 | NG | |
| | | | 1階会議室 | 改修後 | R4.7.19 | NG | |
| | | | 1階会議室 | 改修後 | R4.7.27 | NG | |
| | | 1階会議室 | 改修後 | R4.8.2 | OK | | |
| | 学校保健課 | 5 | 末広北小学校 | | | | |
| | | | 給食調理室 | 改修前 | R4.7.25 | OK | |
| | | | 給食調理室 | 改修後 | R4.8.9 | OK | |
| | | 6 | 神楽中学校 | | | | |
| | | | 給食調理室 | 改修前 | R4.7.25 | OK | |
| | | | 給食調理室 | 改修後 | R4.8.9 | OK | |
| | 学校施設課 | 7 | 千代田小学校 | | | | |
| | | | 特別支援多目的スペース | 新築完了 | R4.12.20 | OK | |
| | | | 特別支援学級1 | 新築完了 | R4.12.20 | NG | トルエンNG |
| | | | 特別支援学級1 | 新築完了 | R5.1.10 | OK | 再測定 |
| | | | 図書室 | 新築完了 | R4.12.20 | NG | トルエンNG |
| | | | 図書室 | 新築完了 | R5.1.10 | OK | 再測定 |
| | | | 印刷・給湯室 | 新築完了 | R4.12.20 | NG | トルエンNG |
| | | | 印刷・給湯室 | 新築完了 | R5.1.10 | OK | 再測定 |
| | | | 多目的スペース4 | 新築完了 | R4.12.21 | NG | トルエンNG |
| | | | 多目的スペース4 | 新築完了 | R5.1.10 | OK | 再測定 |
| | | | コンピュータ教室 | 新築完了 | R4.12.21 | NG | トルエンNG |
| | | | コンピュータ教室 | 新築完了 | R5.1.10 | OK | 再測定 |
| | | | スタジオ | 新築完了 | R4.12.21 | NG | トルエンNG |
| | | | スタジオ | 新築完了 | R5.1.10 | OK | 再測定 |
| | | | 図画工作教室 | 新築完了 | R4.12.21 | OK | |
| | | | 校長室 | 新築完了 | R4.12.22 | OK | |
| | | | 放課後児童クラブ | 新築完了 | R4.12.22 | OK | |
| | | | 保健室 | 新築完了 | R4.12.22 | OK | |
| | | | 職員室 | 新築完了 | R4.12.22 | OK | |
| | | | 多目的スペース7 | 新築完了 | R4.12.23 | NG | トルエンNG |
| | | | 多目的スペース7 | 新築完了 | R5.1.10 | OK | 再測定 |
| | | | 理科教室 | 新築完了 | R4.12.23 | NG | トルエンNG |
| | | | 理科教室 | 新築完了 | R5.1.10 | OK | 再測定 |
| | | | 放送室 | 新築完了 | R4.12.23 | NG | トルエンNG |
| | | | 放送室 | 新築完了 | R5.1.10 | OK | 再測定 |
| | | | 用務員室 | 新築完了 | R4.12.23 | NG | トルエンNG |
| | | 用務員室 | 新築完了 | R5.1.10 | OK | 再測定 | |
| | | 普通教室13 | 新築完了 | R4.12.26 | NG | トルエンNG | |
| | | 普通教室13 | 新築完了 | R5.1.10 | OK | 再測定 | |
| | | 普通教室6 | 新築完了 | R4.12.26 | OK | | |
| | | 多目的教室2 | 新築完了 | R4.12.26 | OK | | |
| | | 特別支援学級8 | 新築完了 | R4.12.26 | OK | | |
| | | 4階普通教室10 | 什器搬入後 | R5.3.28 | OK | | |
| | | 3階多目的教室2 | 什器搬入後 | R5.3.28 | OK | | |
| | | 3階図画工作教室 | 什器搬入後 | R5.3.28 | OK | | |
| | | 2階特別支援学級5・6 | 什器搬入後 | R5.3.28 | OK | | |
| | 8 | 東町小学校 | | | | | |
| | | 給食室 | 改修後 | R5.1.4 | OK | | |
| | | 2階準備室 | 改修後 | R4.7.26 | OK | | |