

令和5年度 揮発性有機化合物(VOC)等の測定結果一覧

(学校施設)

所管部	所管課	通し番号	建築物名称			測定結果	補足説明/記事	
			測定場所	測定理由	測定日			
学校教育部	学校施設課	1	東陽中学校					
			倉庫	改修前	R5.6.7	OK		
			用務員作業室	改修前	R5.9.20	OK		
		2	明星中学校					
			1階 美術室	改修前	R5.6.15	OK		
			1階 木工室	改修前	R5.6.15	OK		
			3階 通級指導教室	改修前	R5.6.15	OK		
			1階 美術室	改修後	R6.1.16	OK		
		3	千代田小学校					
			3階 多目的教室3	夏期測定	R5.8.3	OK		
			3階 多目的教室2	夏期測定	R5.8.3	OK		
			3階 多目的スペース4	夏期測定	R5.8.3	OK		
			3階 放送室	夏期測定	R5.8.3	OK		
			3階 普通教室6	夏期測定	R5.8.3	OK		
			3階 スタジオ	夏期測定	R5.8.3	NG	アセトアルデヒドNG	
			3階 "	夏期測定	R5.8.22	NG	アセトアルデヒドNG	
			3階 "	夏期測定	R5.9.6	OK	再測定後OK	
			3階 図画工作教室	夏期測定	R5.8.3	OK		
			4階 普通教室10	夏期測定	R5.8.4	OK		
			4階 多目的スペース7	夏期測定	R5.8.4	OK		
			4階 家庭科教室	夏期測定	R5.8.4	OK		
			4階 普通教室13	夏期測定	R5.8.4	OK		
			4階 理科教室	夏期測定	R5.8.4	OK		
			3階 音楽教室	夏期測定	R5.8.4	OK		
			1階 教育相談室	夏期測定	R5.8.4	OK		
			1階 指導員室	夏期測定	R5.8.4	OK		
			1階 配膳コーナー	夏期測定	R5.8.7	OK		
			3階 視聴覚教室	夏期測定	R5.8.7	OK		
			1階 下処理室	夏期測定	R5.8.7	OK		
			1階 休憩室	夏期測定	R5.8.7	OK		
			2階 特別支援多目的スペース	夏期測定	R5.8.8	OK		
			2階 特別支援学級1	夏期測定	R5.8.8	OK		
			2階 特別支援学級8	夏期測定	R5.8.8	OK		
			2階 図書室	夏期測定	R5.8.8	OK		
			2階 特別支援学級5・6	夏期測定	R5.8.8	OK		
			2階 多目的スペース1	夏期測定	R5.8.8	OK		
			1階 多目的教室1	夏期測定	R5.8.8	OK		
			2階 特別活動室1	夏期測定	R5.8.8	OK		
			1階 職員室	夏期測定	R5.8.9	OK		
			1階 保健室	夏期測定	R5.8.9	OK		
			1階 印刷・給湯室	夏期測定	R5.8.9	OK		
			1階 アリーナ	夏期測定	R5.8.9	OK		
			1階 校長室	夏期測定	R5.8.9	OK		
			1階 用務員室	夏期測定	R5.8.9	OK		
			4	日章小学校				
				屋内体育館	改修前	R5.8.16	OK	
				3階 児童会室	改修前	R5.8.16	OK	
				3階 児童会室	改修後	R5.12.26	OK	
			5	東町小学校				
				給食室	夏期測定	R5.8.9	OK	
			6	緑が丘小学校				
				給食室	改修前	R5.7.21	OK	
				"	改修後	R5.8.8	NG	トルエンNG
				"	改修後	R5.8.16	OK	再測定後OK
			7	豊岡小学校				
				1階 職員室	新築完了	R5.11.14	OK	
				1階 校長室	新築完了	R5.11.14	OK	
				1階 印刷・給湯室	新築完了	R5.11.14	OK	
				1階 保健室	新築完了	R5.11.14	OK	
				1階 特別支援多目的スペース	新築完了	R5.11.14	OK	
				1階 特別活動室1	新築完了	R5.11.14	OK	
				1階 特別支援学級1	新築完了	R5.11.14	OK	
				1階 多目的教室1	新築完了	R5.11.15	OK	
				1階 教育相談室1	新築完了	R5.11.14	OK	
				1階 配膳員室	新築完了	R5.11.14	OK	
				1階 用務員室	新築完了	R5.11.14	OK	
				1階 放課後児童クラブ室	新築完了	R5.11.15	OK	
				2階 理科教室	新築完了	R5.11.15	OK	
				2階 図書室	新築完了	R5.11.15	OK	
				2階 放送室	新築完了	R5.11.16	OK	
				3階 音楽教室	新築完了	R5.11.16	OK	
				3階 家庭科教室	新築完了	R5.11.16	OK	
				3階 図画工作教室	新築完了	R5.11.16	OK	
				3階 特別活動室5	新築完了	R5.11.16	OK	
				3階 多目的スペース5	新築完了	R5.11.16	OK	
				3階 普通教室7	新築完了	R5.11.16	OK	
				8	大有小学校			
		1階 保健室	改修前	R6.6.24	OK			
		2階 特別支援室	改修前	R6.6.24	OK			
		1階 保健室	改修後	R6.8.10	OK			
		2階 特別支援室	改修後	R6.8.10	OK			
		9	豊岡小学校					
		3階 普通教室8	什器搬入後	R6.3.29	OK			
		3階 図画工作教室	什器搬入後	R6.3.29	OK			
		2階 多目的教室2	什器搬入後	R6.3.29	OK			
		2階 図書室	什器搬入後	R6.3.29	OK			
		1階 特別支援学級1	什器搬入後	R6.3.29	OK			