

令和5年度 揮発性有機化合物(VOC)等の測定結果一覧

(学校施設を除く施設)

| 所管部 | 所管課 | 通し番号 | 建築物名称 | | | 測定結果 | 補足説明/記事 |
|-----|-----|------|---------------------|-------|----------|------|---------|
| | | | 測定場所 | 測定理由 | 測定日 | | |
| 総務部 | 管財課 | 1 | 総合庁舎 | | | | |
| | | | 議会棟1階 自民党・市民会議控室 | 改修後 | R5.6.6 | OK | |
| | | | 議会棟1階 無党派G控室 | 改修後 | R5.6.6 | OK | |
| | | | 地下1階 準備室2 | 新築完了 | R5.7.17 | OK | |
| | | | 1階 エントランスホール | 新築完了 | R5.7.17 | OK | |
| | | | 1階 授乳室 | 新築完了 | R5.7.17 | OK | |
| | | | 1階 執務スペース | 新築完了 | R5.7.17 | OK | |
| | | | 1階 警備室 | 新築完了 | R5.7.17 | OK | |
| | | | 1階 売店 | 新築完了 | R5.7.17 | OK | |
| | | | 2階 執務スペース | 新築完了 | R5.7.17 | OK | |
| | | | 2階 執務室2B | 新築完了 | R5.7.17 | OK | |
| | | | 2階 市民相談センター | 新築完了 | R5.7.17 | OK | |
| | | | 3階 執務スペースW | 新築完了 | R5.7.18 | OK | |
| | | | 3階 執務スペースE | 新築完了 | R5.7.18 | OK | |
| | | | 3階 執務スペースE2 | 新築完了 | R5.7.18 | OK | |
| | | | 3階 相談室3A | 新築完了 | R5.7.18 | OK | |
| | | | 3階 会議室3C | 新築完了 | R5.7.18 | OK | |
| | | | 3階 会議室3F | 新築完了 | R5.7.18 | OK | |
| | | | 4階 執務スペースW | 新築完了 | R5.7.18 | OK | |
| | | | 4階 執務スペースE | 新築完了 | R5.7.18 | OK | |
| | | | 4階 栄養相談準備室 | 新築完了 | R5.7.18 | OK | |
| | | | 4階 教育委員会室 | 新築完了 | R5.7.18 | OK | |
| | | | 5階 執務スペースW | 新築完了 | R5.7.17 | OK | |
| | | | 5階 執務スペースE | 新築完了 | R5.7.17 | OK | |
| | | | 5階 ハローワーク自立サポートセンター | 新築完了 | R5.7.17 | OK | |
| | | | 5階 廊下S3 | 新築完了 | R5.7.17 | OK | |
| | | | 5階 会議室5B | 新築完了 | R5.7.17 | OK | |
| | | | 6階 市政記者室 | 新築完了 | R5.7.18 | OK | |
| | | | 6階 執務スペースW | 新築完了 | R5.7.18 | OK | |
| | | | 6階 執務スペースE | 新築完了 | R5.7.18 | OK | |
| | | | 6階 事務室1 | 新築完了 | R5.7.18 | OK | |
| | | | 6階 会議室GA | 新築完了 | R5.7.18 | OK | |
| | | | 7階 健康管理室 | 新築完了 | R5.7.18 | OK | |
| | | | 7階 市長室 | 新築完了 | R5.7.18 | OK | |
| | | | 7階 副市長室2 | 新築完了 | R5.7.18 | OK | |
| | | | 7階 応接待合 | 新築完了 | R5.7.18 | OK | |
| | | | 7階 第1応接室 | 新築完了 | R5.7.18 | OK | |
| | | | 7階 第2応接室 | 新築完了 | R5.7.18 | OK | |
| | | | 7階 電話交換室 | 新築完了 | R5.7.18 | OK | |
| | | | 7階 執務室7A | 新築完了 | R5.7.18 | OK | |
| | | | 7階 会議室7A | 新築完了 | R5.7.18 | OK | |
| | | | 7階 会議室7D | 新築完了 | R5.7.19 | OK | |
| | | | 7階 会議室7K | 新築完了 | R5.7.19 | OK | |
| | | | 7階 会議室7H | 新築完了 | R5.7.19 | OK | |
| | | | 7階 会議室7G | 新築完了 | R5.7.18 | OK | |
| | | | 7階 会議室7J | 新築完了 | R5.7.19 | NG | キシレンNG |
| | | | 7階 " | 新築完了 | R5.7.25 | OK | 再測定後OK |
| | | | 7階 休憩室前 | 新築完了 | R5.7.19 | OK | |
| | | | 7階 執務室7B | 新築完了 | R5.7.18 | OK | |
| | | | 8階 議会図書室 | 新築完了 | R5.7.19 | NG | キシレンNG |
| | | | 8階 " | 新築完了 | R5.8.1 | NG | 再測定後NG |
| | | | 8階 " | 新築完了 | R5.8.10 | OK | 再測定後OK |
| | | | 8階 議場 | 新築完了 | R5.7.19 | NG | キシレンNG |
| | | | 8階 " | 新築完了 | R5.8.1 | NG | キシレンNG |
| | | | 8階 " | 新築完了 | R5.8.14 | OK | 再測定後OK |
| | | | 8階 傍聴席親子席 | 新築完了 | R5.7.19 | NG | キシレンNG |
| | | | 8階 " | 新築完了 | R5.8.1 | NG | キシレンNG |
| | | | 8階 " | 新築完了 | R5.8.14 | OK | 再測定後OK |
| | | | 8階 第1委員会室 | 新築完了 | R5.7.19 | NG | キシレンNG |
| | | | 8階 " | 新築完了 | R5.8.1 | OK | 再測定後OK |
| | | | 8階 議長室 | 新築完了 | R5.7.19 | OK | |
| | | | 8階 議員控室1 | 新築完了 | R5.7.19 | NG | キシレンNG |
| | | | 8階 " | 新築完了 | R5.8.1 | OK | 再測定後OK |
| | | | 8階 第1会議室 | 新築完了 | R5.7.18 | NG | キシレンNG |
| | | | 8階 " | 新築完了 | R5.8.1 | OK | 再測定後OK |
| | | | 8階 議会事務局 | 新築完了 | R5.7.19 | NG | キシレンNG |
| | | | 8階 " | 新築完了 | R5.8.1 | OK | 再測定後OK |
| | | | 8階 第1応接室 | 新築完了 | R5.7.19 | OK | |
| | | | 9階 展望ラウンジ | 新築完了 | R5.7.19 | NG | キシレンNG |
| | | | 9階 " | 新築完了 | R5.8.10 | OK | 再測定後OK |
| | | | 6階 市政記者室 | 什器搬入後 | R5.10.16 | OK | |
| | | | 6階 執務スペースE | 什器搬入後 | R5.10.16 | OK | |
| | | | 8階 議会図書室 | 什器搬入後 | R5.10.16 | OK | |
| | | | 8階 議場 | 什器搬入後 | R5.10.16 | OK | |
| | | | 8階 第1委員会室 | 什器搬入後 | R5.10.16 | OK | |
| | | | 6階 執務スペースW | 什器搬入後 | R5.10.16 | OK | |
| | | | 6階 事務室1 | 什器搬入後 | R5.10.16 | OK | |
| | | | 8階 議長室 | 什器搬入後 | R5.10.16 | OK | |
| | | | 8階 議員控室1 | 什器搬入後 | R5.10.16 | OK | |
| | | | 8階 第1会議室 | 什器搬入後 | R5.10.16 | OK | |
| | | | 8階 議会事務局 | 什器搬入後 | R5.10.16 | OK | |
| | | | 8階 第1応接室 | 什器搬入後 | R5.10.16 | OK | |
| | | | 9階 展望ラウンジ | 什器搬入後 | R5.10.16 | OK | |
| | | | 4階 栄養相談準備室 | 什器搬入後 | R5.10.17 | OK | |
| | | | 4階 ロッカー室4A | 什器搬入後 | R5.10.17 | OK | |
| | | | 5階 執務スペースW | 什器搬入後 | R5.10.17 | OK | |

令和5年度 揮発性有機化合物(VOC)等の測定結果一覧

(学校施設を除く施設)

| 所管部 | 所管課 | 通し番号 | 建築物名称 | | | 測定結果 | 補足説明/記事 |
|--------|---------|------|---------------------|-------|-------------|------|---------|
| | | | 測定場所 | 測定理由 | 測定日 | | |
| | | | 5階 執務スペースE | 什器搬入後 | R5.10.17 | OK | |
| | | | 5階 廊下S3 | 什器搬入後 | R5.10.17 | OK | |
| | | | 7階 健康管理室 | 什器搬入後 | R5.10.17 | OK | |
| | | | 7階 副市長室2 | 什器搬入後 | R5.10.17 | OK | |
| | | | 7階 応接待合 | 什器搬入後 | R5.10.17 | OK | |
| | | | 7階 電話交換室 | 什器搬入後 | R5.10.17 | OK | |
| | | | 7階 執務室7A | 什器搬入後 | R5.10.17 | OK | |
| | | | 7階 第1応接室 | 什器搬入後 | R5.10.17 | OK | |
| | | | 7階 市長室 | 什器搬入後 | R5.10.17 | OK | |
| | | | 7階 第2応接室 | 什器搬入後 | R5.10.17 | OK | |
| | | | 1階 エントランスホール | 什器搬入後 | R5.10.18 | OK | |
| | | | 1階 ロッカー室1A | 什器搬入後 | R5.10.18 | OK | |
| | | | 1階 執務スペース | 什器搬入後 | R5.10.18 | OK | |
| | | | 1階 授乳室 | 什器搬入後 | R5.10.18 | OK | |
| | | | 2階 執務スペース | 什器搬入後 | R5.10.18 | OK | |
| | | | 2階 執務室2B | 什器搬入後 | R5.10.18 | OK | |
| | | | 2階 市民相談センター | 什器搬入後 | R5.10.18 | OK | |
| | | | 3階 執務スペースW | 什器搬入後 | R5.10.18 | OK | |
| | | | 3階 執務スペースE | 什器搬入後 | R5.10.18 | OK | |
| | | | 3階 相談室3A | 什器搬入後 | R5.10.18 | OK | |
| | | | 3階 執務スペースE2 | 什器搬入後 | R5.10.18 | OK | |
| | | | 4階 執務スペースW | 什器搬入後 | R5.10.18 | OK | |
| | | | 4階 執務スペースE | 什器搬入後 | R5.10.18 | OK | |
| | | | 地下1階 郵便集配室 | 什器搬入後 | R5.10.19 | OK | |
| | | | 7階 執務室7A | 什器搬入後 | R5.10.19 | OK | |
| | | | 7階 休憩室前 | 什器搬入後 | R5.10.19 | OK | |
| | | | 7階 会議室7J | 什器搬入後 | R5.10.19 | OK | |
| | | | 7階 執務室7B | 什器搬入後 | R5.10.19 | OK | |
| | | | 7階 会議室7A | 什器搬入後 | R5.10.19 | OK | |
| | | | 7階 会議室7K | 什器搬入後 | R5.10.19 | OK | |
| | | | 7階 会議室7H | 什器搬入後 | R5.10.19 | OK | |
| | | | 7階 会議室7G | 什器搬入後 | R5.10.19 | OK | |
| | | | 3階 会議室3F | 什器搬入後 | R5.10.25 | OK | |
| | | | 3階 会議室3C | 什器搬入後 | R5.10.25 | OK | |
| | | | 4階 教育委員会室 | 什器搬入後 | R5.10.25 | OK | |
| | | | 5階 会議室5B | 什器搬入後 | R5.10.25 | OK | |
| | | | 6階 会議室6A | 什器搬入後 | R5.10.25 | OK | |
| | | | 7階 会議室7D | 什器搬入後 | R5.10.25 | OK | |
| | | | 1階 売店 | 什器搬入後 | R5.10.25 | OK | |
| | | | 1階 売店準備室 | 什器搬入後 | R5.10.25 | OK | |
| | | | 地下1階 準備室2 | 什器搬入後 | R5.11.20~21 | OK | |
| | | | 地下1階 郵便集配室 | 什器搬入後 | R5.12.4~5 | OK | |
| | | | 1階 警備室 | 什器搬入後 | R5.11.6~7 | OK | |
| | | | 2階 執務室2B | 什器搬入後 | R5.11.6~7 | OK | |
| | | | 2階 市民相談センター | 什器搬入後 | R5.11.6~7 | OK | |
| | | | 3階 執務スペースW | 什器搬入後 | R5.11.6~7 | OK | |
| | | | 3階 執務スペースE | 什器搬入後 | R5.11.6~7 | OK | |
| | | | 4階 執務スペースW | 什器搬入後 | R5.11.20~21 | OK | |
| | | | 4階 執務スペースE | 什器搬入後 | R5.11.20~21 | OK | |
| | | | 4階 栄養相談準備室 | 什器搬入後 | R5.11.20 | OK | |
| | | | 5階 執務スペースW | 什器搬入後 | R5.11.27~28 | OK | |
| | | | 5階 執務スペースE | 什器搬入後 | R5.11.27~28 | OK | |
| | | | 5階 ハローワーク自立サポートセンター | 什器搬入後 | R5.11.27~28 | OK | |
| | | | 6階 市政記者室 | 什器搬入後 | R5.12.4~5 | OK | |
| | | | 6階 執務スペースW | 什器搬入後 | R5.11.7~8 | OK | |
| | | | 6階 執務スペースW | 什器搬入後 | R5.12.4~5 | OK | |
| | | | 6階 執務スペースE | 什器搬入後 | R5.11.7~8 | OK | |
| | | | 6階 執務スペースE | 什器搬入後 | R5.12.4~5 | OK | |
| | | | 6階 事務室1 | 什器搬入後 | R5.11.7~8 | OK | |
| | | | 7階 健康管理室 | 什器搬入後 | R5.11.13~14 | OK | |
| | | | 7階 応接待合 | 什器搬入後 | R5.11.13~14 | OK | |
| | | | 7階 電話交換室 | 什器搬入後 | R5.11.14~15 | OK | |
| | | | 7階 執務室7A | 什器搬入後 | R5.11.13~14 | OK | |
| | | | 7階 執務室7B | 什器搬入後 | R5.11.14~15 | OK | |
| | | | 8階 議会図書室 | 什器搬入後 | R5.11.13~14 | OK | |
| | | | 8階 第1委員会室 | 什器搬入後 | R5.11.13 | OK | |
| | | | 8階 議会事務局 | 什器搬入後 | R5.11.13~14 | OK | |
| 市民生活部 | 地域活動推進課 | 2 | 旭正農業構造改善センター | | | | |
| | | | 研修室 | 夏期測定 | R5.7.13 | OK | |
| 福祉保険部 | 長寿社会課 | 3 | いきいきセンター神楽 | | | | |
| | | | 浴室・脱衣室 | 夏期測定 | R5.9.1 | OK | |
| | | | 研修室1 | 夏期測定 | R5.9.1 | OK | |
| 子育て支援部 | こども育成課 | 4 | 豊岡放課後児童クラブ | | | | |
| | | | 豊岡放課後児童クラブ予定室 | 什器搬入後 | R6.3.19 | OK | |
| 建築部 | 市営住宅課 | 5 | 忠和団地1号棟 | | | | |
| | | | 住戸 | 改修後 | R6.2.19 | OK | |
| | | 6 | 忠和団地6号棟 | | | | |
| | | | 住戸 | 改修後 | R6.2.19 | OK | |
| | | 8 | 忠和団地8号棟 | | | | |
| | | | 住戸 | 改修後 | R6.2.29 | OK | |

令和5年度 揮発性有機化合物(VOC)等の測定結果一覧

(学校施設を除く施設)

| 所管部 | 所管課 | 通し番号 | 建築物名称 | | | 測定結果 | 補足説明/記事 |
|--------|--------|------|-----------------|-------|---------|------|---------|
| | | | 測定場所 | 測定理由 | 測定日 | | |
| | | 9 | 忠和団地9号棟 | | | | |
| | | | 住戸 | 改修後 | R6.2.19 | OK | |
| | | 10 | 忠和団地10棟 | | | | |
| | | | 住戸 | 改修後 | R6.2.29 | OK | |
| | | 11 | 忠和団地11号棟 | | | | |
| | | | 住戸 | 改修後 | R6.2.29 | OK | |
| | | 12 | 第2豊岡団地新2号棟B工区 | | | | |
| | | | 住戸 | 改修後 | R6.1.18 | OK | |
| 子育て支援部 | こども育成課 | 13 | かんのテナント | | | | |
| | | | 陵雲第三放課後児童クラブ予定室 | 改修前 | R6.3.6 | OK | |
| 子育て支援部 | こども育成課 | 14 | 高台小学校 | | | | |
| | | | 高台第二放課後児童クラブ予定室 | 什器搬入後 | R6.3.27 | OK | |