

令和6年度 揮発性有機化合物(VOC)等の測定結果一覧

所管部	所管課	通し番号	建築物名称			測定結果	補足説明/記
			測定場所	測定理由	測定日		
学校教育部	学校施設課	1	神居東中学校				
			屋内体育館	改修前	R6.4.12	OK	
			屋内体育館	改修後	R6.8.26	OK	
		2	台場小学校				
			屋内体育館	改修前	R6.4.26	OK	
			屋内体育館	改修後	R6.8.20	OK	
		3	愛宕小学校				
			屋内体育館	改修前	R6.5.10	OK	
			屋内体育館	改修後	R6.8.5	OK	
		4	雨紛小学校				
			屋内体育館	改修前	R6.5.17	OK	
			屋内体育館	改修後	R6.9.11	OK	
		5	広陵中学校				
			屋内体育館	改修前	R6.5.24	OK	
			屋内体育館	改修後	R6.8.5	OK	
		6	永山南中学校				
			屋内体育館	改修前	R6.6.14	OK	
			屋内体育館	改修後	R6.11.8	OK	
		7	愛宕中学校				
			1階北側すこやか教室	改修前	R6.6.21	OK	
			1階北側すこやか教室	改修後	R6.7.31	OK	
		8	共栄小学校				
			保健室	改修前	R6.6.8	OK	
			保健室	改修後	R6.7.8	OK	
		9	緑新小学校				
			保健室	改修前	R6.6.15	OK	
			保健室	改修後	R6.8.9	OK	
		10	近文第1小学校				
			保健室	改修前	R6.6.15	OK	
			保健室	改修後	R6.8.20	OK	
	学校保健課	11	豊岡小学校				
			1階 職員室	夏期測定	R6.8.1	OK	
			1階 校長室	夏期測定	R6.8.2	OK	
			1階 印刷・給湯室	夏期測定	R6.8.2	OK	
			1階 保健室	夏期測定	R6.8.2	OK	
			1階 特別支援多目的スペース	夏期測定	R6.8.1	OK	
			1階 特別活動室1	夏期測定	R6.8.1	OK	
			1階 特別支援学級1	夏期測定	R6.8.1	OK	
			1階 多目的教室1	夏期測定	R6.8.2	OK	
			1階 教育相談室1	夏期測定	R6.8.6	OK	
			1階 配膳員室	夏期測定	R6.8.6	OK	
			1階 用務員室	夏期測定	R6.8.2	OK	
			2階 理科教室	夏期測定	R6.8.2	OK	
			2階 図書室	夏期測定	R6.8.6	OK	
			2階 放送室	夏期測定	R6.8.6	OK	
			3階 音楽教室	夏期測定	R6.8.6	OK	
			3階 家庭科教室	夏期測定	R6.8.6	OK	
			3階 図画工作教室	夏期測定	R6.8.6	OK	
			3階 特別活動室5	夏期測定	R6.8.1	OK	
			3階 多目的スペース5	夏期測定	R6.8.1	OK	
			3階 普通教室7	夏期測定	R6.8.1	OK	
	学校保健課	12	永山西小学校				
			1階 校長室	新築完了	R7.1.28	OK	
			1階 印刷	新築完了	R7.1.28	OK	
			1階 職員室	新築完了	R7.1.28	OK	
			1階 保健室	新築完了	R7.1.28	OK	
			1階 特別支援多目的スペース	新築完了	R7.1.28	OK	
			1階 特別支援学級1	新築完了	R7.1.29	OK	
			2階 多目的教室2	新築完了	R7.1.29	OK	
			2階 図書室	新築完了	R7.1.29	OK	
			2階 音楽教室	新築完了	R7.1.29	OK	
			3階 理科教室	新築完了	R7.1.29	OK	
			3階 図画工作教室	新築完了	R7.1.29	OK	
			3階 家庭科教室	新築完了	R7.1.29	OK	
			1階 用務員室	新築完了	R7.1.28	OK	
			1階 配膳員事務室	新築完了	R7.1.28	OK	
			1階 配膳員室	新築完了	R7.1.28	OK	
			1階 アリーナ	新築完了	R7.1.28	OK	
			2階 多目的スペース3	新築完了	R7.1.28	OK	
			1階 指導員室	新築完了	R7.1.29	OK	
			2階 普通教室8	新築完了	R7.1.29	OK	
			3階 スタジオ・放送室	新築完了	R7.1.29	OK	
	学校施設課	13	日章小学校				
			屋内体育館	改修後	R6.10.18	OK	
		14	明星中学校				
			1階 木工室	改修後	R6.5.15	OK	
			3階 通級指導教室	改修後	R6.11.19	OK	