

令和7年度 揮発性有機化合物(VOC)等の測定結果一覧

(学校施設)

所管部	所管課	通し番号	建築物名称			測定結果	補足説明/記事		
			測定場所	測定理由	測定日				
学校教育部	学校施設課	1	旭川中学校						
		屋内体育館	改修前	R7.4.22	OK				
		屋内体育館	改修後	R7.8.20	OK				
		2	東光小学校						
		屋内体育館	改修前	R7.4.22	OK				
		屋内体育館	改修後	R7.8.27	OK				
		3	春光台中学校						
		屋内体育館	改修前	R7.4.23	OK				
		屋内体育館	改修後	R7.8.29	OK				
		4	末広北小学校						
		屋内体育館	改修前	R7.4.23	OK				
		屋内体育館	改修後	R7.8.12	OK				
		5	西神楽中学校						
		屋内体育館	改修前	R7.4.24	OK				
		屋内体育館	改修後	R7.7.15	OK				
		6	神居東小学校						
		屋内体育館	改修前	R7.4.24	OK				
		屋内体育館	改修後	R7.8.18	OK				
		7	光陽中学校						
		屋内体育館	改修前	R7.4.30	OK				
		屋内体育館	改修後	R7.12.18	OK				
		8	永山南小学校						
		屋内体育館	改修前	R7.4.30	OK				
		屋内体育館	改修後	R7.8.26	OK				
		9	大有小学校						
		屋内体育館	改修前	R7.5.1	OK				
		屋内体育館	改修後	R7.8.29	OK				
		学務課	10	永山西小学校					
		学校保健課	10	1階 たんぼぼ1	夏期測定	R7.8.5	OK		
				2階 図書館	夏期測定	R7.8.5	OK		
				2階 多目的教室2	夏期測定	R7.8.5	OK		
				3階 図工室	夏期測定	R7.8.5	OK		
				3階 5年2組	夏期測定	R7.8.5	OK		
				永山西小学校					
			10	1階 特別支援多目的スペース	夏期測定	R7.8.19	OK		
				1階 アリーナ	夏期測定	R7.8.19	OK		
				1階 配膳員事務室	夏期測定	R7.8.19	OK		
				1階 配膳員室	夏期測定	R7.8.19	OK		
				2階 音楽教室	夏期測定	R7.8.19	OK		
	3階 スタジオ・放送室			夏期測定	R7.8.19	OK			
	1階 校長室			夏期測定	R7.8.20	OK			
	1階 保健室			夏期測定	R7.8.20	OK			
	1階 用務員室			夏期測定	R7.8.20	OK			
	1階 印刷室			夏期測定	R7.8.20	OK			
	2階 多目的スペース3			夏期測定	R7.8.20	OK			
	2階 普通教室8			夏期測定	R7.8.20	OK			
	3階 理科教室			夏期測定	R7.8.20	OK			
	1階 職員室			夏期測定	R7.8.20	OK			
	1階 指導員室			夏期測定	R7.8.21	OK			
	1階 家庭科教室			夏期測定	R7.8.21	OK			
	学校施設課			11	東明中学校				
	屋内体育館			改修前	R7.10.7	OK			
	屋内体育館			改修後					
	学校施設課			12	東鷹栖中学校				
					屋内体育館	改修前	R7.10.7	OK	
				屋内体育館	改修後				
				13	神居小学校				
			屋内体育館	改修前	R7.11.8	OK			
			14	新町小学校					
			屋内体育館	改修前	R7.11.18	OK			
			15	緑新小学校					
			屋内体育館	改修前	R7.11.19	OK			
			16	神楽岡小学校					
			屋内体育館	改修前	R7.11.19	OK			
	17		啓明小学校						
	屋内体育館		改修前	R7.11.20	OK				
	18		陵雲小学校						
	屋内体育館	改修前	R7.12.3	OK					
	19	豊岡小学校							
	屋内体育館 アリーナ	新築測定	R7.12.15	OK					
	屋内体育館 指導員室	新築測定	R7.12.15	OK					