

旭川市公共下水道（汚水） 内径2,000ミリ以上の下水道管路の緊急自主点検

点検の結果、異常はありませんでした。

③の内部
(□2300mm×2650mm)



④の内部 (Φ2600mm)



⑩の内部 (Φ2000mm)



⑤の内部 (Φ2600mm)



○ 緊急点検結果一覧表

No.	幹線区分	住所	内径	建設年度	最深土被り (概略)	緊急性の有無	備考
①	西部幹線	神居町忠和	□2900×3250	S54	10m	無	
②	西部幹線	忠和4条3・4丁目	□2600×3650	S55	9m	無	
	春光幹線	忠和4条3・4丁目	□1700×2150	S57	10m	無	
③	西部幹線	忠和3条7丁目	□2300×2650	S58	8m	無	
④	中央幹線	亀吉1条3丁目	○2600	S58	11m	無	
⑤	中央幹線	曙1条1丁目	○2600	S58	14m	無	
⑥	西部幹線	1条通8・9丁目	○2400	S59	14m	無	
⑦	中央幹線	1条通15・16丁目	○2200	S60	14m	無	
⑧	中央幹線	3条通15・16丁目	○2000	S60	17m	無	
⑨	中央幹線	8条通15・16丁目	○2000	S60	17m	無	
⑩	中央幹線	9条通15・16丁目	○2000	S60	17m	無	