


通学路対策箇所図 (日章小学校)

にっしょう



- 【対策箇所①検討メンバー】
- ・日章小学校
 - ・旭川市教育委員会
 - ・旭川中央警察署
 - ・旭川開発建設部
 - ・旭川市防災安全部
 - ・旭川市土木部

- 【対策箇所②検討メンバー】
- ・日章小学校
 - ・旭川市教育委員会
 - ・旭川中央警察署
 - ・旭川市防災安全部
 - ・旭川市土木部

箇所①

- ・横断歩道橋が老朽化し、冬期間にはつらら等が発生するため、危険な状況
- ・横断歩道橋を利用せず、車道を横断する歩行者が多い

＜対策メニュー＞


- ・横断歩道橋の細めな維持管理【旭川開発建設部】
→随時実施
- ・安全指導と街頭指導【旭川中央警察署、日章小】
→随時実施

箇所②

- ・通過車両が多いが横断歩道がなく危険な状況

＜対策メニュー＞

- ・注意喚起標識等の設置【旭川市】→R05対策済
- ・安全指導と街頭指導【日章小】→随時実施



		要対策箇所 (検討中)
		対策中
		対策済

