



通学路対策箇所図 (青雲小学校)



- 【対策箇所①検討メンバー】
- ・ 青雲小学校
 - ・ 旭川市教育委員会
 - ・ 旭川中央警察署
 - ・ 旭川市防災安全部
 - ・ 旭川市土木部

- 【対策箇所②検討メンバー】
- ・ 青雲小学校
 - ・ 旭川市教育委員会
 - ・ 旭川市防災安全部
 - ・ 旭川市土木部



箇所①

- ・ 抜け道として利用する車両が多いが、歩道がないため危険な状況

＜対策メニュー＞

- ・ 歩道の設置【旭川市】→**対策中**
- ・ 安全指導と街頭指導【青雲小】→**随時実施**

箇所②

- ・ 大型車両の通行が多いが、カーブで見通しが悪い。

＜対策メニュー＞

- ・ 警戒標識の設置【旭川市】→**対策中**
- ・ 安全指導と街頭指導【青雲小】→**随時実施**

		要対策箇所 (検討中)
		対策中
		対策済

至
旭川市街