

# 通学路対策箇所図 (大有小学校)

- 【対策箇所①②検討メンバー】
- ・大有小学校
  - ・旭川市教育委員会
  - ・旭川中央警察署
  - ・旭川市防災安全部
  - ・旭川市土木部

- 【対策箇所③検討メンバー】
- ・大有小学校
  - ・旭川市教育委員会
  - ・旭川中央警察署
  - ・旭川建設管理部
  - ・旭川市防災安全部
  - ・旭川市土木部

**箇所②**

- ・商業施設駐車場に近接し、交通量が多い交差点
- ・横断歩道しかないため、安全な横断ができない状況

＜対策メニュー＞

- ・既設横断歩道の維持・活用【旭川中央警察署】→**随時実施**
- ・安全指導と街頭指導【大有小】→**随時実施**

**箇所①**

- ・通勤時に幹線道路へ抜ける車両が多い
- ・速度超過の車両が多く安全に横断ができない

＜対策メニュー＞

- ・ゾーン30【旭川中央警察署】→**RO3対策済**
- ・安全指導と街頭指導【大有小】→**随時実施**

**箇所③**

- ・交差点隅切部の塀が死角となり、児童と歩道を走行する自転車との事故が懸念される交差点

＜対策メニュー＞

- ・矢羽根型路面表示設置【旭川建設管理部】→**RO3対策済**
- ・安全指導と街頭指導【大有小】→**随時実施**

		要対策箇所 (検討中)
		対策中
		対策済

