

# 通学路対策箇所図 (啓明小学校) No1

【対策箇所①②検討メンバー】

- ・ 啓明小学校
- ・ 町内会
- ・ 旭川市教育委員会
- ・ 旭川東警察署
- ・ 旭川市土木部

【対策箇所③④検討メンバー】

- ・ 啓明小学校
- ・ 旭川市教育委員会
- ・ 旭川市土木部

箇所②

- ・ 交差点付近に建物があり歩行者を視認しづらく危険

<対策メニュー>

- ・ 道路反射鏡の設置【旭川市】→H24対策済
- ・ 地域の方々も含めた指導・啓発【啓明小】→**随時実施**

箇所④

- ・ 歩行空間が狭く、老朽化しているため歩行に支障

<対策メニュー>

- ・ 歩道整備（空間確保、横断勾配等の解消）【旭川市】→R03対策済
- ・ 安全指導と街頭指導【啓明小】→**随時実施**

箇所①

- ・ 道路が狭隘で歩道がなく、通過車両も多く危険

<対策メニュー>

- ・ 歩道の設置【旭川市】→**対策中**
- ・ 速度規制標識の増設【旭川東警察署】→H25対策済
- ・ 地域の方々も含めた指導・啓発【啓明小】→**随時実施**

【対策箇所⑦検討メンバー】

- ・ 啓明小学校
- ・ 旭川市教育委員会
- ・ 旭川東警察署
- ・ 旭川市防災安全部
- ・ 旭川市土木部

箇所⑦

- ・ 片側のみ設置されている歩道が狭く、積雪期はさらに狭くなるため歩行に支障が生じている状況

<対策メニュー>

- ・ 歩道の設置【旭川市】→**検討中**
- ・ 横断歩道・歩行者用信号機の設置【旭川東警察署】→**検討中**
- ・ 安全指導と街頭指導【啓明小】→**随時実施**

		要対策箇所（検討中）
		対策中
		対策済

至 南6条通



# 通学路対策箇所図 (啓明小学校) No2

【対策箇所⑤検討メンバー】

- ・ 啓明小学校
- ・ 旭川市教育委員会
- ・ 旭川東警察署
- ・ 旭川市防災安全部
- ・ 旭川市土木部

【対策箇所⑥検討メンバー】

- ・ 啓明小学校
- ・ 旭川市教育委員会
- ・ 旭川市防災安全部
- ・ 旭川市土木部

箇所③

- ・ 交通量の多い道路であるが、歩道がないため危険な状況

<対策メニュー>

- ・ 注意喚起標識の設置【旭川市】→R05対策済
- ・ 安全指導と街頭指導【啓明小】→随時実施

箇所⑤

- ・ 横断歩道が摩耗し確認しにくい
- ・ 道路補修済箇所の横断歩道が未補修

<対策メニュー>

- ・ 道路補修済箇所の横断歩道の補修【旭川東警察署】→R02対策済

箇所⑥

- ・ 速度超過の車両が多く、安全に横断できない

<対策メニュー>

- ・ 注意喚起標識の設置【旭川市】→R03対策済
- ・ 安全指導と街頭指導【啓明小】→随時実施

		要対策箇所 (検討中)
		対策中
		対策済

至 南6条通

