


通学路対策箇所図 (春光小学校)

- 【対策箇所①②検討メンバー】
- ・春光小学校
 - ・PTA
 - ・旭川市教育委員会
 - ・旭川中央警察署
 - ・旭川市土木部

- 【対策箇所③検討メンバー】
- ・春光小学校
 - ・旭川市教育委員会
 - ・旭川市土木部

	要対策箇所 (検討中)
	対策中
	対策済



箇所③

- ・交通量の多い道路であるが、歩道がないため、危険な状況

＜対策メニュー＞

- ・歩道の設置【旭川市】→R02対策済
- ・安全指導と街頭指導【春光小】→随時実施

箇所①

- ・交通量が多く安全に横断できない

＜対策メニュー＞

- ・注意喚起, 指導【春光小】→随時実施

箇所②

- ・交通量が多い道路であるが、歩道がない

＜対策メニュー＞

- ・歩道の設置【旭川市】→H27対策済
- ・注意喚起, 指導【春光小】→随時実施