通学路対策箇所図（北鎮小学校）



【対策箇所③検討メンバー】
・北鎮小学校
・ＰＴＡ
・町内会
・旭川市教育委員会
・旭川中央警察署
・旭川市子育て支援部
・旭川市防災安全部
・旭川市土木部

【対策箇所④検討メンバー】
・北鎮小学校
・旭川市教育委員会
・旭川中央警察署
・旭川市防災安全部
・旭川市土木部

箇所④
・交通量が多く安全に横断できない
＜対策メニュー＞
・安全指導と街頭指導【北鎮小】
→随時実施

箇所⑤
・歩道が無く，登校時間帯の車両交通量が多く危険
＜対策メニュー＞
・歩道の設置【旭川市】
→検討中
・安全指導と街頭指導【北鎮小】
→随時実施

箇所③
・通学児童が多い道路であるが交差点の見通しがきかず危険
＜対策メニュー＞
・道路反射鏡等の調整【旭川市】
→R03対策済
・安全指導と街頭指導【北鎮小】
→随時実施

【対策箇所①②検討メンバー】
・北鎮小学校
・旭川市教育委員会
・旭川中央警察署
・旭川建設管理部
・旭川市土木部

箇所①②
・通学児童が多い道路であることを運転者が認識していなく危険
＜対策メニュー＞
・安全指導と街頭指導【北鎮小】
→随時実施

【対策箇所⑤検討メンバー】
・北鎮小学校
・旭川市教育委員会
・旭川中央警察署
・旭川市防災安全部
・旭川市土木部

要対策箇所（検討中）
対策中
対策済