

通学路対策箇所図（中央中学校）

【対策箇所①検討メンバー】

- ・中央中学校
- ・旭川市教育委員会
- ・旭川中央警察署
- ・旭川市防災安全部
- ・旭川市土木部



箇所①

- ・正門前に横断歩道が無く、生徒と車両との事故が懸念される道路

<対策メニュー>

- ・横断歩道の設置【旭川中央警察署】
→検討中
- ・安全指導と街頭指導【広陵中】
→随時実施

要対策箇所（検討中）

対策中

対策済