

# 通学路対策箇所図 (高台小学校) No1



【対策箇所①検討メンバー】

- ・高台小学校
- ・PTA
- ・旭川市教育委員会
- ・旭川中央警察署
- ・旭川市土木部

【対策箇所②検討メンバー】

- ・高台小学校
- ・旭川市教育委員会
- ・旭川市土木部

【対策箇所⑤検討メンバー】

- ・高台小学校
- ・旭川市教育委員会
- ・旭川市防災安全部
- ・旭川市土木部

		要対策箇所 (検討中)
		対策中
		対策済

箇所①


- ・交通量が多く安全に横断できない
- ＜対策メニュー＞
- ・信号機及び横断歩道の設置
- 【旭川中央警察署】→H24対策済
- ・月初めにPTAとも協力し登校時に交通安全指導【高台小】→随時実施

箇所②

- ・見通しの悪いT字交差点で事故も発生しており、危険な状況
- ＜対策メニュー＞
- ・道路反射鏡の設置【旭川市】
- H29対策済
- ・安全指導と街頭指導【高台小】
- 随時実施

箇所⑤

- ・見通しの悪い交差点で、児童と車両の接触事故も起きており、危険な状況
- ＜対策メニュー＞
- ・注意喚起標識の設置【旭川市】→R6対策済
- ・安全指導と街頭指導【高台小】→随時実施



至 国道40号



# 通学路対策箇所図 (高台小学校) No2



		要対策箇所 (検討中)
		対策中
		対策済

【対策箇所③検討メンバー】

- ・ 高台小学校
- ・ 春光台中学校
- ・ 旭川市教育委員会
- ・ 旭川中央警察署
- ・ 旭川市防災安全部
- ・ 旭川市土木部

【対策箇所④検討メンバー】

- ・ 高台小学校
- ・ 春光台中学校
- ・ 市民委員会
- ・ 旭川市教育委員会
- ・ 旭川中央警察署
- ・ 旭川市防災安全部
- ・ 旭川市土木部

**箇所④**

- ・ 送迎の保護者等の車両と道路を横断する児童の接触が懸念される状況

<対策メニュー>

- ・ 安全指導と街頭指導, 保護者の車両にも注意喚起


【高台小】→**随時実施**

**箇所③**

- ・ 速度超過の車両が多く, 接触事故も発生しており危険な状況

<対策メニュー>

- ・ 一時停止標識の設置
- 【旭川中央警察署】→**R04対策済**
- ・ 区画線の設置
- 【旭川市】→**R03対策済**
- ・ 安全指導と街頭指導, 保護者の車両にも注意喚起
- 【高台小】→**随時実施**



箇所③R020709  
箇所④R030922

