


通学路対策箇所図 (春光台中学校)

しゅんこうだい



- 【対策箇所①検討メンバー】
- ・春光台小学校
 - ・高砂小学校
 - ・旭川市教育委員会
 - ・旭川中央警察署
 - ・旭川市防災安全部
 - ・旭川市土木部

		要対策箇所 (検討中)
		対策中
		対策済

箇所①

- ・速度超過の車両が多いため、車両同士の接触が非常に懸念される状況

<対策メニュー>

- ・一時停止標識の設置【旭川中央警察署】→RO4対策済
- ・外側線等の路面表示【旭川市】→RO3対策済
- ・安全指導と街頭指導，保護者の車両にも注意喚起【春光台中】→随時実施

- 【対策箇所②検討メンバー】
- ・春光台小学校
 - ・旭川市教育委員会
 - ・旭川中央東警察署
 - ・旭川市防災安全部
 - ・旭川市土木部

箇所②

- ・歩行者用信号機がないところがあり，児童生徒が横断中に車両の信号が黄色になるため，生徒と車両の事故が懸念される状況

<対策メニュー>

- ・歩行者用信号機の設置【旭川中央警察署】→検討中
- ・安全指導と街頭指導【春光台中】→随時実施

