


通学路対策箇所図 (永山南中学校)

- 【対策箇所①②検討メンバー】
- ・永山南中学校
 - ・旭川市教育委員会
 - ・旭川東警察署
 - ・旭川市防災安全部
 - ・旭川市土木部



箇所①

- ・横断歩道・信号機がないため、生徒と車両との事故が懸念される交差点

＜対策メニュー＞

- ・交通量の状況に応じた安全対策の検討【旭川東警察署】
→随時実施
- ・安全指導と街頭指導【永山南中】
→随時実施

箇所②

- ・車両の接触事故が多い交差点で、生徒が巻き込まれるおそれがある。

＜対策メニュー＞

- ・ガードレールの設置【旭川市】
→検討中
- ・安全指導と街頭指導【永山南中】
→随時実施

		要対策箇所 (検討中)
		対策中
		対策済

↑R06点検個所